

HISTORIAL JUAN CUIEL

	SERVICIO	KMS REALIZADO	FECHA DEL SERVICIO	FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE	DIAGNOSTICO
Placa: A45EU7A Modelo: KAICENE F70 4X2 Kms. Actual 50.273	5,000	5,281	25/06/21	CLIENTE MANIFIESTA SONIDO COMO DE INYECTOR/ TIENE LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Y SE ESTA APAGANDO	Cilindro N° 1 compresión de 220psi Cilindro N° 2 compresión de 220psi Cilindro N° 3 compresión de 220psi Cilindro N° 4 compresión de 200psi
	10,000	11,070	16/09/21		
	15,000	17,000	26/11/22		
	20,000				
	25,000	24,300	10/03/22		
	30,000	29,548	18/05/22		
	35,000				
	40,000	40,143	13/02/23		
	45000	47,850	27/03/23		
	50000				
	55000				
	60000				

Se recomienda desmontar el motor para diagnosticar daños internos, la reprogramacion fue realizada el dia 13/02/2023 con 40.143 kms.