



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MULTIACIONAL DE VEHICULOS

Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
AC084AR					500000001681
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
CS15	2023	2023-05-02	85		LC230505MRRC91719
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE0PD910775	2023-05-08				2023-05-05
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
ELITE AUTOS, CA			CHEM009		

Descripción de la Falla
BUJIAS CON RESISTENCIA POR DEBAJO DE PARAMETROS

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS150T090		M	CONJUNTO DE BUJIA	0.40	12.00	04.80
2	3707010-H01	FACT 6117	R	BUJIA AL VIN	4.00	04.40	17.60
					SUMATORIA TOTAL		22.40

SRG 500000001681

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO

* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario.
Aceptado: _____

FIRMAS AUTORIZADAS DEL COMISIONARIO:

Gerente de Servicio: _____
 Gerente de Repuestos: _____
 Dir. de Administración: _____

Fecha de Registro en el Sistema: _____

FECHA DE SALIDA: _____

TOTAL Mano de Oera 04.80
Total Repuestos 17.60
Total Otros Gastos 00.00
Sub-Total 22.40
Impuesto 03.58
Total General 25.98

ELITE AUTOS CA
RIF: J-5022043160