

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 07/03/2023 08:37:44 Prometido : 07/03/2023 16:37:38

Cliente : JEAN CARLOS AGUILAR CASTILLO Ced/Rif : V-21242210-6

Tf's: MOV () 04145839810

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4


Carrocería: LSCBBZ2T6MG696395 Motor: 15-35120919 Placa: A20AO5R

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 22/05/2021 Color: BLANCO Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T6MG696395

Asesor : ANDREA LINARES

Tf's.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Repuestos</u>			
REP	1123100DNA	BOMBA DE INYECCION CHANGAN	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	1004100ANA2	BIELA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	99942	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1.00
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	16.00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	1005260RAA	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1005021ANA	CIGUEÑAL DE MOTOR CHANGAN F70	1.00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00



R - RAYADO X - GOLPEADO

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1
Servicios

OBSERVACIONES: km real 93.379

Linarees
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 07/03/2023 08:37:44

Prometido : 07/03/2023 16:37:3E

Cliente : JEAN CARLOS AGUILAR CASTILLO Ced/Rif : V-21242210-6

Tlfs.: MOV () 04145839810

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4


Carrocería: LSCBBZ2T6MG696395 Motor: 15-35120919 Placa: A20AO5R

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 22/05/2021 Color: BLANCO Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T6MG696395

Asesor : ANDREA LINARES

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
Mano de Obra			
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70



R - RAYADO X - GOLPEADO

OBSERVACIONES:km real 93.379

Linarez.

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 865

ANDREA LINARES

Procedencia :

Emisión : 07/03/2023 08:37:44 Prometido : 07/03/2023 16:37:38

Cliente : JEAN CARLOS AGUILAR CASTILLO Ced/Rif : V-21242210-6

Tlfs.: MOV () 04145839810

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6MG696395 Motor: 15-35120919 Placa: A20AO5R

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 22/05/2021 Color: BLANCO Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T6MG696395


Asesor : ANDREA LINARES

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad	<u>GARANTIA PLANTA</u>
------	--------	-------------	----------	------------------------

Percepción del Cliente -

REPARACION DE MOTOR CORTESIA MDV (MO Y REPUESTOS CON FACTOR COMPENSACION 5%)



R - RAYADO X - GOLPEADO

OBSERVACIONES:km real 93.379

Linarez.
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

ORDEN DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1

KAISHI MOTORS C.A. J-50114358-7 Av. 71 (vía paralela a la av. Don Julio Centeno) entre calles este-oeste 101 y 102 local parcela nro. cmv-35 urb paq comercio San Diego.



N° ORDEN

N° DIARIO **5**


DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellido: Jean @ Aguilera Sobuidera Castillo	C.I./RIP:	Fecha de entrada: 06/03/23	Fecha de salida:	Hora:
Dirección o Ubicación: Sobuidera Castillo	Tel. Habitación:	Tel. Trabajo:		
Sociedad o Empresa:	Fecha de nacimiento:	Técnico asignado: Jober		
Correo Electrónico:	Observaciones:			

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: A20A052	Modelo: KF70	Año:	Color: Blanco	Serial VMI: LSCB22TG6696395	Km/s: 93.379	Fecha de venta:
Condiciones de la Orden		Garantía		Especifique:		
<input type="checkbox"/> Cantado	<input type="checkbox"/> Crédito	<input type="checkbox"/> Fíjal	<input type="checkbox"/> Retorno	Batería 5/11		
<input type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input type="checkbox"/> Otros	Duncan HX2769533			

CONDICIONES OBSERVADAS AL RECIBIR EL VEHÍCULO



Observaciones:

DETALLES DE DAÑO	ACCESORIOS	SIST. ELÉCTRICO	COMBUSTIBLE
<input checked="" type="checkbox"/> Golpe	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombra delantera	<input checked="" type="checkbox"/> Faros delanteros	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> E F </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: white;"></div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">COMBUSTIBLE</p>
<input type="checkbox"/> Suelto	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombra trasera	<input checked="" type="checkbox"/> Tablero	
<input type="checkbox"/> Rayas	<input type="checkbox"/> Gato	<input checked="" type="checkbox"/> Luz cruce/emergencia	
<input type="checkbox"/> Descachado	<input type="checkbox"/> Radio reproductor	<input checked="" type="checkbox"/> Stop	
<input type="checkbox"/> Vidrio roto	<input checked="" type="checkbox"/> Antena de radio	<input checked="" type="checkbox"/> Vidrios eléctricos	
<input type="checkbox"/> Falta montura	<input checked="" type="checkbox"/> Encendedor c.	<input checked="" type="checkbox"/> Aire acondicionado	
<input type="checkbox"/> Falta faro	<input type="checkbox"/> Triángulo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Luces antiniebla	
<input type="checkbox"/> Falta accesorios	<input type="checkbox"/> Alarma		
<input type="checkbox"/> Espejo roto	<input type="checkbox"/> Switch alarma		

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SEGÚN EL CLIENTE

Vehículo subió la aguja de temperatura, perdió fuerza y el cliente apagó la unidad.
Vehículo luego en guía.

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL VEHÍCULO (ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, CONDICIONES, ETC.)

Autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él; en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo y a que permanezca más de los tres (3) días señalados. El cliente acepta y conviene que la empresa no se hace responsable por daños o mal funcionamiento de otras partes del vehículo que no fueron autorizadas expresamente a reparar.

CLIENTE	ASESOR DE SERVICIOS	Descripción del Presupuesto
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Presupuesto Inicial
Firma: Joberda Castillo	Firma: Joberda Castillo	Tiempo de entrega estimado
		Autoriza