






# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB461UR					500000001801
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-05-31	6		LC230602MTRC71829
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSSA3DSE0PD911246	2023-06-06				2023-06-02
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		
<b>Descripción de la Falla</b>					
Batería se descarga, no agarra carga se recomienda el reemplazo de la misma por presentar fallas					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1300002		T	BATERIA 800 AMP ACDELCO	1.00	80.00	80.00
2	CS1504040		M	CONJUNTO DE BATERÍA (SIN MANTENIMIENTO)	0.30	12.00	03.60
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>83.60</b>

<b>SRG</b> <b>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b> * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: 	500000001801	<b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</b> <b>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</b> Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. <b>ACEPTADO Y FIRMADO:</b>  <b>FECHA DE SALIDA:</b>	Total Mano de Obra 03.60 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 80.00 Sub-Total 83.60 Impuesto 13.38 Total General 96.98
<b>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b> Gerente de Servicio  Gte. de Administración 	Gerente Repuestos  2023-06-31 Fecha de Registro en el Sistema		

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069409-1

Servicios 