



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A54AO1R		20223005-30	CHINA CARS CA	J502142916	500000001899
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X2	2022	2023-06-23	56431		LC230628RMRC71928
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T8NG602180	2023-07-03	-		4144817023	2023-06-28
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
Solenoides Trancado en una posición y motor dañado, se recomienda sustitución de solenoides y desarmado del motor para corregir falla					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	57.75	231.00
2	1004060ANA		R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	64.05	256.20
3	1004012-RAA		R	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00	13.65	54.60
4	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	92.40	92.40
5	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	159.60	159.60
6	07821-20119		R	SELENOIDE BOMBA DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	1.00	170.10	170.10
7	1004019RAA		R	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00	02.10	16.80
8	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	210.00	210.00
9	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
10	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
11	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
12	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
13	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
14	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
SUMATORIA TOTAL							1,490.70

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____ Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema _____	500000001899 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total Mano de Obra</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>Total Repuestos</td><td style="text-align: right;">1,190.70</td></tr> <tr><td>Total Otros Gastos</td><td style="text-align: right;">00.00</td></tr> <tr><td>Sub-Total</td><td style="text-align: right;">1,490.70</td></tr> <tr><td>Impuesto</td><td style="text-align: right;">238.51</td></tr> <tr><td>Total General</td><td style="text-align: right;">1,729.21</td></tr> </table>	Total Mano de Obra	300.00	Total Repuestos	1,190.70	Total Otros Gastos	00.00	Sub-Total	1,490.70	Impuesto	238.51	Total General	1,729.21
Total Mano de Obra	300.00													
Total Repuestos	1,190.70													
Total Otros Gastos	00.00													
Sub-Total	1,490.70													
Impuesto	238.51													
Total General	1,729.21													

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50069403-1
Servicios Motos