

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 13/07/2023 13:23:56 Prometido : 13/07/2023 21:23:51

Cliente : EL BURAK, C.A (EL BURAK, C.A) Ced/Rif : J-40898617-5

Tifs.: OFI (0241) 8718377

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T9NG602141 Motor: 15-36031475 Placa: A11EE9G

Kmts.: 21705 Fecha Venta: 10/05/2022 Color: BLANCO Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T9NG602141

Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20101168	DESMONTAR Y MONTAR VALVULA EGR	1.50
MO	CH56	COLOCACION DEL ESCANER PARA ACTUALIZACION DE SOFTWARE	0.70
MO	P20101201	DESMONTAR PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL	1.50
MO	600001	MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR	1.50

**Percepción del Cliente**

ACTUALIZACION DE SOFTWARE POR LA UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR MODELO F70  
BOLETIN DE SERVICIO N BO-023-2022

KAISHI MOTORS, C.A.  
J-50069409-1  

---

Servicios

Alinares.  
Asesor de Servicio o Garantía

84606495  
Aprobado por el cliente



2017

AD-250101

**KAISHI MOTORS, C.A.**  
J-50069409-1

## ORDEN DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

KAISHI MOTORS C.A. J- 50114358-7 Av. 71 (vía paralela a la av. Don Julio Centeno) entre calles este-oeste 101 y 102 local parcela nro. cmv-35 urb paq comercio San Diego.




N° ORDEN \_\_\_\_\_ N° DIARIO 5

Nombre y Apellido: <u>Carlos Chardenas</u>		C.I./RIF: <u>84600995</u>	Fecha de entrada: <u>13 07 23</u>	Fecha de salida: _____	Hora: <u>10:36</u>
Dirección o Ubicación: <u>Valencia</u>		Tel. Habitación: <u>0414-5449410</u>	Tel. Trabajo: _____		
Sociedad o Empresa: <u>El Buzak</u>		Fecha de nacimiento: _____	Técnico asignado: <u>Fonier</u>		
Correo Electrónico: _____		Observaciones: _____			

### DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: <u>DIIEE96</u>	Modelo: <u>F70</u>	Año: <u>22</u>	Color: <u>Blanco</u>	Serial VIN: <u>9NG602141</u>	Kms: <u>21.705</u>	Fecha de venta: <u>10 05 22</u>
Condiciones de la Orden		Filial <input type="checkbox"/>	Garantía <input type="checkbox"/>	Retorno <input type="checkbox"/>	Especifique: _____	
Contacto <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	Interno <input type="checkbox"/>	Presupuesto <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Batería S/N: <u>1C12320A0215</u>	

### CONDICIONES OBSERVADAS AL RECIBIR EL VEHÍCULO



**Observaciones:**

DETALLES DE DAÑO	ACCESORIOS	SIST. ELÉCTRICO	COMBUSTIBLE
<input type="checkbox"/> Golpe	<input type="checkbox"/> Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> Faros delanteros	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">E</span> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">F</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">COMBUSTIBLE</p>
<input type="checkbox"/> Falta centro de copas	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombra delantera	<input checked="" type="checkbox"/> Tablero	
<input type="checkbox"/> Falta emblema	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombra trasera	<input type="checkbox"/> Luz cruce/emergencia	
<input type="checkbox"/> Rayas	<input type="checkbox"/> Gato	<input checked="" type="checkbox"/> Stop	
<input type="checkbox"/> Descanchado	<input checked="" type="checkbox"/> Radio reproductor	<input checked="" type="checkbox"/> Vidrios eléctrico	
<input type="checkbox"/> Cámara espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/> Antena de radio	<input checked="" type="checkbox"/> Aire acondicionado	
<input type="checkbox"/> Vehículo sucio	<input checked="" type="checkbox"/> Encendedor c.	<input checked="" type="checkbox"/> Luces antiniebla	
<input type="checkbox"/> Falta perno rueda	<input type="checkbox"/> Triángulo de seguridad		
<input type="checkbox"/> Falta pintura	<input type="checkbox"/> Alarma		
<input type="checkbox"/> Falta faro	<input type="checkbox"/> Switch alarma		
<input type="checkbox"/> Falta accesorios			
<input type="checkbox"/> Falta espejo roto			

### DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SEGÚN EL CLIENTE

- Actualización Software ECU.

- Vehículo presenta carboxeo en revolución baja.

### OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL VEHÍCULO (ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, CONDICIONES, ETC.)

Autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionados, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él; en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de los mismos. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo y a que permanezca mas de los tres(3) días señalados. El cliente acepta y conviene que la empresa no se hace responsable por daños o mal funcionamiento de otras partes del vehículo que no fueron autorizadas expresamente a reparar.

<b>CLIENTE</b> Nombre y Apellido: _____ Firma: <u>[Firma]</u> <u>84600995</u>	<b>ASESOR DE SERVICIOS</b> Nombre y Apellido: _____ Firma: <u>Ninnes</u>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO</b> 10 Descripción del Presupuesto: _____ 11 Presupuesto Inicial: _____ 12 Tiempo de entrega estimado: _____ 13 Autoriza: _____
---	--	--