

TRACTO AUTO MARACAY, C.A
SERVICIO

Procedencia: Cliente

Emisión: 11/07/2023 09:04:30 Prometido: 11/07/2023 17:04:25
Cliente: VENEZOLANA DE CALCIO Y FOSFATO, C.A C/RIF: J-07506609-0 Tifs.: OFI (0244) 3856166
Dirección: CARRETERA CAGUA VILLA DE CURA, S/N, SANARIA MENDEZ, VILLA DE CURA, ARAGUA, VENEZUELA.

Modelo : CS15 - CS15
Carrocería: LS5A3DSE2PD910759 Año: 2022 Placa: AC064AR
Kilómetros: 3842 Color: PLATA
Asesor: YARITZA NOGUERA

ORDEN DE REPARACION
227

Página 1 de 1
Fecha: 11/07/2023
Hora: 10:56 am
YARITZA NOGUERA

Tifs. Dpto.:

Trabajo: 1

Percepción del Cliente

AL ESTAR PARADA Y ENCENDIDA A LOS 5 A 10 MINUTOS SE APAGA SOLA Y TIEMBLA EL MOTOR
AL PRENDER EN FRIO TIENE VIBRACION EN EL MOTOR
AL ENCENDER PRESENTA FALLA DE CORCOVEO
VEHICULO EN SEMAFORO SE DESACELERA
AL SUBIR EN AMPA PIERDE FUERZA
PRENDIO LUZ DE BATERIA Y DE ACEITE DESPUES QUE SE APAGA LUEGO PRENDEN SE QUEDAN FIJAS

Diagnóstico

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo

Recibido por

Aprobado por el cliente