



CHANGAN AUTO
E I TIGRITO

ELITE
AUTOS

RIF: J-502043160
Av. Intercomunal Tigre - Tigrillo, Edif. Elite,
Piso PB, Local 501, Sector Intercomunal
San José de Guzmán (El Tigrillo), Edo. Anzoátegui
Telf: (0424) 821.7442 / changanelitigre@gmail.com

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTROL DE RECEPCION
ORDEN ESPECIAL
Nº 000167

Oscar

O.R. 873 O.R. Técnico: Oscar Rojas

Fecha: 01/08/2023 Hora: 8:00 am Cliente: Alcan Hoba

RIF: J-29966032-9 Batería: Duncan 800 Vehículo: Raicene 4x4 Fecha Venta:

Placa: A15DF1S Serial VIN: LSCBBZ2T3MG697469 Serial Motor:

Km: 92962 Telf: 041494099 Correo:

Dirección:

<input type="checkbox"/> REVISIÓN 1000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 30000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 50000
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 5000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 35000	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 10000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 40000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 15000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 45000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE AIRE
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 20000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 50000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE FRENSOS GENERALES
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 25000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 55000	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO VALVULA PCV

Actualización de Software

Por la presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo o artículos dejados en él, en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por el conductor del vehículo aquí descrito por las calles, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo. Reconozco que la empresa no es responsable de estacionamiento en estacionamientos, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo. Reconozco que la empresa no es responsable de estacionamiento en estacionamientos, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

Es conforme: Firma del Cliente: [Firma] Fecha:

Entregado por: [Firma]

Fecha: Recibido por:

Control de Calidad

<input checked="" type="checkbox"/> GATO	<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO REPRODUCTOR
<input checked="" type="checkbox"/> CAUCHO DE REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINGUIDOR
<input checked="" type="checkbox"/> LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE COMBUSTIBLE

Detalles: Golpe papa torero izquierdo, rayon: tapa de gasolina con capa protectora.

