



# 轮胎充气气压 (冷态)

kPa (psi)

## TIRE INFLATION PRESSURES (COLD)

轮胎规格 TIRE SIZE DESIGNATION	空载 NO LOAD		满载 MAX LOAD	
	前 FRONT	后 REAR	前 FRONT	后 REAR
175/65R14	220 (32)	220 (32)	220 (32)	220 (32)
185/55R15	220 (32)	220 (32)	220 (32)	220 (32)
T115/70D15	420 (61)			

用于本车的轮胎其负荷能力应不小于475kg或负荷指数82, 且速度等级不  
低于H.

THE TIRES FITTED TO THIS VEHICLE SHALL HAVE A MAX LOAD RATING  
NOT LESS THAN 475kg OR A LOAD INDEX OF 82, AND A SPPED CATEGORY  
NOT LESS THAN H.

3903043-BS01

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 23/09/2022

Nombre del cliente: Ingeniería y Proyectos F y J e. A

Dirección: Av. Delmancogato Quecema Av. Estanera de Parolaminato Wanchese  
Antes: Av. B01 - B02 - Local Regamira gaperes y Gacimera 2do Angostura

Teléfono Celular: 0999-2439817

Teléfono Fijo:

Modelo del Vehículo: Altiva

VIN: L3542A3E7PD912914

Placa del Vehículo: AB647TR

Serial de Motor: N30T506564

Firma del Cliente:

David Villanad

Sello y firma del Concesionario Vendedor:

CHONGJING CARS CA  
RIF J-501334099

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPON 1  
REVISION 5.000 KM.

REVISIÓN PERIÓDICA DE  
CUPÓN  
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5927

KILOMETRAJE:

2556  
Orden de reparación

  
CHONGQING CARS, C.A.  
RIF J-501334099

Orden de reparación

2-8-23  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

Fecha

Firma

CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2559

Página 1 de 1  
Fecha: 03/08/2023  
Hora: 03:30 pm  
SULEYKA DEL CARMEN

Procedencia: Emisión: 03/08/2023 15:33:36 Prometido: 03/08/2023 23:33:31

Cliente: INGENIERIA Y PROYECTOS F Y J, C.A. Ced/Rif: J-40671463-1

Tls.: MOV (0424) 2439617

Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A: 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASE7PD912914 Motor: N3CT506564 Placa: AB647TR

Kmts.: 5927 Fecha Venta: 23/09/2022 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE7PD912914


Asesor: SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tifs:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

UNIDAD CUESTA ENCENDER.  
LLEGO EN GRUA



R - RAYADO

**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
RAYADO	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

