

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB479UR		20231605-16	CARMELA CARAMAGNO NOGUERA	V-15807659	500000001994
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-08-04	3194	AV DON JULIO CENTENO EDIFICIO TORRE 6 PISO NIVEL 4 APT 06-42 SAN DIEGO CARABOBO	LC230810MRC72038
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE9PD911245	2023-08-10	-		0414-4961407	2023-08-10
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla

EN SU REVISION SE PUDO OBSERVAR BUJIAS CON CARBON, Y FUERA DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJIAS

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01		R	BUJIA ALSVIN / CS15	4.00	03.30	13.20
2	CS1501090		M	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	12.00	04.80
3	CS1501094		M	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0.30	12.00	03.60
SUMATORIA TOTAL							21.60

SRG 500000001994 AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____ Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema 2023-08-04	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 08.40 Total Repuestos 13.20 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 21.60 Impuesto 03.46 Total General 25.06
---	--	---	---

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1

Servicios *Almores*