

**KAISHI MOTORS, C.A.**  
**SERVICIOS**

**J-50069409-1**

**ORDEN DE REPARACION**

**Orden de Servicio Nro. SERV - 1397**

Página 1 de 1

Fecha: 03/08/2023

Hora : 07:55 am

ANDREA LINARES

Procedencia :

Emisión : 03/08/2023 08:24:07 Prometido : 03/08/2023 16:24:03

Cliente : ENGERBER OSWALDO RIVAS VASQUEZ Ced/Rif : V-14924286-

Tifs.: MOV (0414) 4718536

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6MG696574 Motor: 15-35112892 Placa: A56EV2A

Kmts.: 33551 Fecha Venta: 08/10/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : ANDREA LINARES

Tífs.:

| <u>Tipo</u> | <u>Código</u> | <u>Descripción</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|

**Percepción del Cliente** -

REV MANCHA DE ACEITE POR TURBO COMPRESOR

Allopres

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

☆ LSCBBZ2T6MG5

KAISHI MOTORS, C.A.  
J-50069409-1

ORDEN DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

KAISHI MOTORS C.A. J- 50114358-7 Av. 71 (vía paralela a la av. Don Julio Centeno) entre calles este-oeste  
101 y 102 local parcela nro. cmv-35 urb paq comercio San Diego.



Nº ORDEN 1397

Nº DIARIO 1


DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellido: Engerber Rivas  
C.I./RIF: 14.924.286  
Fecha de entrada: 03/08/23  
Fecha de salida:   
Hora: 8:00  
Dirección o Ubicación:   
Telf. Habitación: 0114-4718536  
Telf. Trabajo:   
Sociedad o Empresa:   
Fecha de nacimiento:   
Técnico asignado: Jober  
Correo Electrónico:   
Observaciones:

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: A56EV2A  
Modelo: F10  
Año:   
Color: Gris  
Serial VIN: 6MG696574  
Kms: 33.551  
Fecha de venta:   
Condiciones de la Orden: Faltal   
Garantía  Retorno  Especificar:   
Contado  Crédito  Interno  Presupuesto  Otros   
Batería S/N: 0LO7320A0153.

CONDICIONES OBSERVADAS AL RECIBIR EL VEHÍCULO



Observaciones:

| DETALLES DE DAÑO                                  | ACCESORIOS   | SIST. ELÉCTRICO  | COMBUSTIBLE  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Golpe                    | <input checked="" type="checkbox"/> Alfombra delantera     | <input checked="" type="checkbox"/> Faros delanteros     | <br>E <input checked="" type="checkbox"/> F<br>COMBUSTIBLE |
| <input type="checkbox"/> Suelto                   | <input checked="" type="checkbox"/> Alfombra trasera       | <input checked="" type="checkbox"/> Tablero              |  |
| <input type="checkbox"/> Rayas                    | <input type="checkbox"/> Gato                              | <input checked="" type="checkbox"/> Luz cruce/emergencia |  |
| <input type="checkbox"/> Descanchado              | <input checked="" type="checkbox"/> Radio reproductor      | <input checked="" type="checkbox"/> Stop                 |  |
| <input type="checkbox"/> Vidrio roto              | <input checked="" type="checkbox"/> Antena de radio        | <input checked="" type="checkbox"/> Vidrios eléctrico    |  |
| <input type="checkbox"/> Falta montura            | <input checked="" type="checkbox"/> Encendedor c.          | <input checked="" type="checkbox"/> Aire acondicionado   |  |
| <input type="checkbox"/> Falta faro               | <input type="checkbox"/> Triángulo de seguridad            | <input checked="" type="checkbox"/> Luces antiniebla     |  |
| <input type="checkbox"/> Falta accesorios         | <input type="checkbox"/> Alarma                            |  |  |
| <input type="checkbox"/> Espejo roto              | <input type="checkbox"/> Swich alarma                      |  |  |
| <input type="checkbox"/> Falta centro de copas    |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Falta emblema            | <input type="checkbox"/> Herramientas                      |  |  |
| <input type="checkbox"/> Tapicería manchada       | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa de gasolina       |  |  |
| <input type="checkbox"/> Cámara espejo retrovisor | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa de aceite         |  |  |
| <input type="checkbox"/> Vehículo sucio           | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa de liga de frenos |  |  |
| <input type="checkbox"/> Falta perno rueda        | <input checked="" type="checkbox"/> Caucho de repuesto     |  |  |

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SEGÚN EL CLIENTE

- Rev. BOTE y mancha aceite por turbo.
- Reemplazo turbo compresor (Garantía Planta)
- Reemplazo RCV y filtro aire motor (Cliente).

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL VEHÍCULO (ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, CONDICIONES, ETC.)

Autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionados, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él; en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo y a que permanezca mas de los tres(3) días señalados. El cliente acepta y conviene que la empresa no se hace responsable por daños o mal funcionamiento de otras partes del vehículo que no fueron autorizadas expresamente a reparar.

CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS

Nombre y Apellido:   
 Firma:

Nombre y Apellido:   
 Firma:

Descripción del Presupuesto

Presupuesto Inicial

Tiempo de entrega estimado

Autoriza