

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 1393

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 01/08/2023 15:58:06 Prometido : 01/08/2023 23:58:03

Cliente : SERVITRANSPORTE FUFO, C.A. (SERVITRANSPORTE FUFO, C

Tifs.: OFI () 04143536571

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T1MG696577 Motor: 15-35112877 Placa: A74BD8J

Kmts.: 50488 Fecha Venta: 08/11/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1124100ANAA	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	2.00
REP	SKYLM10W30S	ACEITE SEMISINTETICO DIESEL 10W30	6.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	99942	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20101089	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	0.40
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70

OBSERVACIONES:vehiculo en revision (reparacion motor)

  
Asesor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente

**KAISHI MOTORS, C.A.**

**J-50069409-1**

Fecha: 17/08/2023

**SERVICIOS**

**ORDEN DE REPARACION**

Hora : 01:10 pm

**Orden de Servicio Nro. SERV - 1393**

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 01/08/2023 15:58:06 Prometido : 01/08/2023 23:58:03

Cliente : SERVITRANSPORTE FUFO, C.A. (SERVITRANSPORTE FUFO, C

Tifs.: OFI () 04143536571

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T1MG696577 Motor: 15-35112877 Placa: A74BD8J

Kmts.: 50488 Fecha Venta: 08/11/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b><u>Mano de Obra</u></b>			
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
<b><u>T.O.T.</u></b>			
TOT	TOT-340	RECTF ASIENTOS/SERV RECTF CAMARA/ASENTAR VALVULAS/BAÑO QUIMI	1.00

**Percepción del Cliente** -

VEHICULO LLEGA REMOLCADO N GRUA (NO ENCIENDE) REV FALLA DE MOTOR

OBSERVACIONES:vehiculo en revision (reparacion motor)

Linare  
Asesor de Servicio o Garantía

[Firma]  
Aprobado por el cliente