

HONGQING CARS, C.A.

J-50133409-9

Página 1 de 1

Fecha: 20/07/2022

SERVICIO

ORDEN DE REPARACION

Hora : 02:52 pm

Orden de Servicio Nro. S1 - 666

SULEYKA DEL CARMEN

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 20/06/2022 13:54:49 Prometido : 20/06/2022 21:54:45

Cliente : AVENRUT C.A Ced/Rif : J-07007122-2

Tifs.: MOV (0412) 1676096

Modelo : F704X2 - KAICENE F704X2

Carrocería: LSCBBZ2T6MG696879 Motor: 15-36010359 Placa: A67AZ3N

Kmts.: 50835 Fecha Venta: 09/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T6MG696879


Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1207200ANA	VALVULA EGR	1,00

**Pe. cepción del Cliente**

UNIDAD NO ENCIENDE, LLEGO EN GRUA.





R - RAYADO



**Estado del vehículo:**


Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00
BATERIA	Bueno	0,00


*Suleyka Del Carmen Morales Paz*  
Asesor de Servicio o Garantía



*[Firma del cliente]*  
Aprobado por el cliente


REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 1 <b>REVISION 1.000 KM.</b>	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 2 <b>REVISION 5.000 KM.</b>
CON CARGO AL CLIENTE	CON CARGO AL CLIENTE
KILOMETRAJE: <u>1.520</u>	KILOMETRAJE: <u>5.026</u>
<u>41</u> Orden de reparación	<u>60</u> Orden de reparación
CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099	CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099
<u>05/10/2021</u> Fecha	<u>21/10/2021</u> Fecha
 Firma y sello Concesionario	 Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 3. <b>REVISION 10.000 KM.</b>	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 4 <b>REVISION 15.000 KM.</b>
CON CARGO AL CLIENTE	CON CARGO AL CLIENTE
KILOMETRAJE: <u>10.731</u>	KILOMETRAJE: <u>15.404</u>
<u>110</u> Orden de reparación	<u>147</u> Orden de reparación
CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099	CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099
<u>15/11/2021</u> Fecha	<u>01/12/2021</u> Fecha
 Firma y sello Concesionario	 Firma y sello Concesionario

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 5 <b>REVISION 20.000 KM.</b></p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 20.938</p> <p><u>191</u> Orden de reparación</p> <p><u>20/12/2021</u> Fecha</p> <p> <b>CHONGQING CARS. C.A.</b> RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 6 <b>REVISION 25.000 KM.</b></p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 25.727</p> <p><u>235</u> Orden de reparación</p> <p><u>17/01/2022</u> Fecha</p> <p> <b>CHONGQING CARS. C.A.</b> RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>
--	--

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 7 <b>REVISION 30.000 KM.</b></p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE:</p> <p>Orden de reparación</p> <p>Fecha</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 8 <b>REVISION 35.000 KM.</b></p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 35.529</p> <p><u>381</u> Orden de reparación</p> <p><u>30/03/2022</u> Fecha</p> <p> <b>CHONGQING CARS. C.A.</b> RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>
--	--

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 9 <b>REVISION 40.000 KM.</b></p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 42.719</p> <p><u>493</u> Orden de reparación</p> <p><u>06/05/2022</u> Fecha</p> <p> <b>CHONGQING CARS. C.A.</b> RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 10 <b>REVISION 45.000 KM.</b></p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 49.046</p> <p><u>584</u> Orden de reparación</p> <p><u>27/05/2022</u> Fecha</p> <p> <b>CHONGQING CARS. C.A.</b> RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>
--	---



**Tubo de la válvula EGR  
obstruido**




**Válvula EGR atascada en  
posición abierta**



**Contaminante encontrado en  
el tubo de admisión**





**Sensor MAP contaminado**



**Cooler de la válvula EGR  
contaminado**

