



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa AC121CR	N° Póliza	Fecha Vta 20231001-10	Nombre del Cliente Jose Gregorio Rojas Chausire	N° Cédula Identidad - RIF v05610576	Nro. 500000002164
Modelo Vehículo ALSVINAT	Año del Modelo 2023	Fecha Creación 2023-09-06	Kilometraje 9729	Dirección calle 13 de septiembre casa 7 sector el valle	Nro. De Autorización DC230926MRC112207
VIN - Serial Completo LS5A2ASE2PD914053	Fecha de Salida 2023-09-26	Ciudad	Estado	Teléfonos 04144931634	Fecha Autorización 2023-09-26
Concesionario TRACTO AUTO MARACAY, C.A.			Código CHTA011	Código (s) Técnico (s)	Ciudad

### Descripción de la Falla

SE REALIZARON TODAS LA PRUEBAS REVISION DE RAMAJE MEDICION DE VALORES MEDICION VOLTAJES ESCANER SE SOLICITO LA VISITA DE PLANTA, JONATAN LUEGO DE LAS PRUEBAS AUTORIZO EL REEMPLAZO DEL MODULO TCU

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51105049		M	CONJUNTO DE CABLES DE TIERRA DE LA TCU	0.40	24.00	09.60
2	B51101045		M	CONJUNTO DE ARNÉS DE CABLEADO HVAC	0.80	24.00	19.20
3	B51102065		M	CONJUNTO DE CABLE DE CONTROL DE CAMBIOS	1.50	24.00	36.00
4	B51103065		M	CONJUNTO DE SENSOR DE RUEDA DELANTERA	0.40	24.00	09.60
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>74.40</b>

<b>SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b> * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas, el propietario del vehículo fuere al taller si fuere necesario. Aceptado: Gerente de Servicio Fecha de Registro en el Sistema	<b>500000002164</b> <b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</b> <b>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</b> Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. <b>ACEPTADO Y FIRMADO:</b> _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 74.40 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 74.40 Impuesto 11.90 Total General 86.30
---	--	---