



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A97BD4J					500000002112
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X2	2023	2023-09-08	29		LC230908MRC72148
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T8PG612016	2023-09-08				2023-09-08
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		
Descripción de la Falla					
VERIFICACION DE PAR DE APRIETE (TORQUE) DE TORNILLOS DE FIJACION DE CAJA BOLETIN DE SERVICIO NRO BO-003-2023					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	600001		M	TRABAJO ESPECIAL	2.00	24.00	48.00
SUMATORIA TOTAL							48.00

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002112	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra 48.00 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 48.00 Impuesto 07.68 Total General 55.68
 Gerente de Servicio	 Gerente Repuestos 2023-09-08		
 Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema		