



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AF176ES		2023409-04	WENDY GERALDIN GOMEZ	V-27115264	500000002131
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2023-09-12	665	EDIF TRIGAL APTO 11 VALENCIA ESTADO CARABOBO	LC230915MRC72175
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE0PD920868	2023-09-15	-		0424-4558298	2023-09-15
Concesionario	Código		Código (s) Técnico (s)		Ciudad
KAISHI MOTORS CA	CHKS007				-

Descripción de la Falla

PUERTA TRASERA DERECHA NO ABRE POR DENTRO, GUAYA DE MANILLA SUELTA, SE RECOMIENDA DESARMADO PARA REALIZAR SU REPARACION, ASI COMO ALINEACION Y BALANCEO

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51104064		M	CONJUNTO DEL CUERPO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA	0.80	24.00	19.20
SUMATORIA TOTAL							19.20

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración	500000002131	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____ 2023-09-12	Fecha de Registro en el Sistema	Total Mano de Obra 19.20 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 19.20 Impuesto 03.07 Total General 22.27
--	--------------	---	---------------------------------	---

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069403-1

Servicios Alinados