



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A01BE6J		20231008-10	WINDER DE JESUS HERNANDEZ CARBALLO	V-16.639.014	500000002138
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X4	2023	2023-09-19	9782	VDA 45 CASA NRO 04 SECTOR FRANCISCO DE MIRANDA GUARICO	DC230920MRC112184
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2TXPG612034	2023-09-20	-		0424-3475493	2023-09-20
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
TRACTO AUTO MARACAY, C.A.			CHTA011		-
Descripción de la Falla					
VERIFICACIÓN DE PAR DE APRIETE (TORQUE) DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE CAJA CARGA.					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	600001		M	TRABAJO ESPECIAL	2.00	24.00	48.00
SUMATORIA TOTAL							48.00

SRG	500000002138	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	Total Mano de Obra	48.00
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	00.00
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.			Sub-Total	48.00
Aceptado:			Impuesto	07.68
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:		ACEPTADO Y FIRMADO:	Total General	55.68
_____	_____	_____		
Gerente de Servicio	Gerente Repuestos	FECHA DE SALIDA:		
_____	2023-09-19	_____		
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema			
_____	_____			