



AV FRANCISCO DE MIRANDA LOCAL NRO S/N, PB URB LOS PALOS GRANDES CARACAS (CHACAO) MIRANDA ZONA POSTAL 1064

E-mail: auto.bengala@gmail.com

 $N^{\circ}$  DE CONTROL 00- 000172

**FORMALIBRE** 

FACTURA Nro. 00172

Fecha de Emisión:

07/02/2023

Nombre(s) y Apellidos(s) o Razon Social:

MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

C.I.:

RIF:

J-500250495

Domicilio Fiscal:

CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N

CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA. ESTADO YARACUY

Teléfono:

(0424) 432.26.39

Código		Descripción	Cant.	Prec. Unit. (USD)	Total (UCD)
P201XXX P201XXX	REPARACIÓN DE MOTOR SOBREALIMENTADOR		40,00 0,70	15,00 12,00	Total (USD) 600,00 8,40

Tasa de cambio aplicada 1 Bs./USD según la tasa o	del BCV al 07-02-202	3 PROV Nro 0071 - 22 1490	
Subtotal Bs.: Monto Exento Bs.: Base Imponible IVA (16,00 %) Bs.:	14.083,24 0,00 14.083,24	Subtotal USD:  Monto Exento USD:  Base Imponible IVA (16,00 %) USD:	608,40 0,00 608,40
IVA 16,00 % Bs.:  Base Imponible IGTF (3,00 %) Bs.:		IVA 16,00 % USD: Base Imponible IGTF (3,00 %) USD:	97,34
IGTF 3,00 % Bs.:Total neto factura Bs.:	0,00	IGTF 3,00 % USD:	0,00 0,00
Monto total a pagar Bs.:		Total neto factura USD: Monto total a pagar USD:	705,74 705,74

Gerente:

Cliente:

RELACION DE GARANTIA CHSM003 / SRG 500000000366 / PLACA A02AO7R

A los efectos previstos en el Art. 13 de la PA-0071 Nro. SNAT/2011/0071 se expresan los montos de la factura en Bs. considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs./USD segun Res. #19-05-01 (Gaceta Oficial Nro. 41.624 02-05-2019)



## SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A02AO7R		2020212-02	DELFIN MOTORS, C.A.	J-002234768	50000000366
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2022-09-15	31623		DC221216MRC3377
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T1 V G612340	2022-12-16	-	The second secon	212) 2623890	2022-12-16
Consesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
AUTOS BENGALA, C.A			CHSM003		-
Descrinción de la Falla					

## Descripción de la Falla

A TRAVES DE LA REVISION EXAHUSTIVA SE PROCEDIO A DESMONTAR NUEVAMENTE EL MOTOR DE LA UNIDAD SE PROCEDIO A LLEVAR CAMARA A LA RECTIFICADORA RECTIFICADORA INDICA QUE EL PLANO DE LA VISMA ESTA A LA MEDIDA. POR ASISTENCIA TECNICA SE PROCEDE A DESTAPAR MOTOR COMPLETO OBTENIENDO CIGUEÑAL CON DESGASTE SE OBSERVO QUE MOTOR SEGUIA PASANDO ACEITE POR LOS CILINDOS

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		М	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
6	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
7	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
8	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
9	P20101034		М	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
10	P20101026		М	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
11	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
12	P20101122		M	SOBREALIMENTADOR	0.70	12.00	08.40
***					SUMA	TORIA TOTAL	608.40

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:  Para efectuar las separaciones arriba m Para probar este denició fuera del talle Aceptado:  Grente de Servicio  Gte, de Administración  Fed	nencionadas. er si fuere necesario.	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se nizo cargo alguno por concecto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantia para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO:  FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	608.40 00.00 00.00 608.40 97.34 705.74
--	--	--	---	---