



RE: Solicitud De Evaluación de Garantía Alsvin AB362UR - Fisco Municipal Puerto Cabello

Richard Camejo

para:

AGarantias Autos, Jonatan Mayora, Dorianny Castillo, Morelba Crespo

14/09/2023 08:44 p. m.

cc:

"Carlos Cabrera", "Jose Martinez"

Ocultar detalles

De: "Richard Camejo" <rcamejo@apbgroup.net>

Para: "AGarantias Autos" <AGarantias.Autos@eltunal.com>, "Jonatan Mayora" <represservicio2@apbgroup.net>, "Dorianny Castillo" <analistagarantia1@apbgroup.net>, "Morelba Crespo" <analistagarantia2@apbgroup.net>

cc: "Carlos Cabrera" <Carlos.Cabrera@eltunal.com>, "Jose Martinez" <Jose.Martinez@eltunal.com>

Buenas tardes Estimada

La presente es para informarte que se autoriza por garantía el reemplazo de los inyectores.

Le sugiero que a la unidad le reemplacen el filtro de combustible cada cinco mil kilometros. Como medida preventiva para evitar la obstrucción de los inyectores por contaminacion.

Saludos

Richard Camejo.

---

De: AGarantias Autos <AGarantias.Autos@eltunal.com>

Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 15:45

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: Carlos Cabrera <Carlos.Cabrera@eltunal.com>; Jose Martinez <Jose.Martinez@eltunal.com>

Asunto: Solicitud De Evaluación de Garantía Alsvin AB362UR - Fisco Municipal Puerto Cabello

Buenas tardes Estimados, la presente es para solicitar evaluación de Garantía de unidad que tiene 17.819 kms y presenta falla que describen como perdida de potencia, no acelera y se apaga en transito. Vehiculo tiene todos los mantenimientos preventivos correspondiente por km, exigidos por la marca. Se indica que el mismo es utilizado de uso personal por la Esposa del Alcalde de Puerto Cabello.

Por ello se solicita autorización para reemplazo de inyectores por Garantía, ya que en revisión en la maquina se diagnosticaron 2 inyectores deficientes. Aunque se sugiere el cambio de los 4.

No se evidencia contaminación en tanque de combustible.

Adjunto fotografías de lo antes expuesto.

Atenta a sus comentarios..



**MERIS LUISANA LOPEZ QUIÑÓNEZ**  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE TALLER  
 GENERICO GERENCIA DE SERVICIOS  
[agarantias.autos@eltunal.com](mailto:agarantias.autos@eltunal.com)  
 Directo: +58 000-0 Ext. 00-0  
 Móvil: +58 424-5889699  
<http://www.autoseltunal.com>

**\*\*Aviso Legal\*\***

La Información contenida en este correo electrónico y sus anexos, si existen, son confidenciales y su divulgación está restringida por la Ley. Si usted no es el destinatario correcto, le está estrictamente prohibido copiar, distribuir, utilizar, imprimir o divulgar los contenidos de éste mensaje y sus anexos, o cualquier otro contenido, así como tomar cualquier acción que sea relativa a éste mensaje. Si usted recibió este mensaje por error, por favor regresar el mensaje a la persona que lo envió, informar esa circunstancia al remitente, y le solicitamos que lo borre de su computadora, así como todas sus copias. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier daño que surja por el uso de este mensaje o sus anexos. Así mismo recomendamos que utilice su programa mas reciente de protección contra virus.

The attachment named WhatsApp Image 2023-09-13 at 09.52.32.jpeg;WhatsApp Image 2023-09-14 at 15.34.25 (2).jpeg;WhatsApp Image 2023-09-14 at

--

Este mensaje ha sido analizado por [MailScanner](#)

en busca de virus y otros contenidos peligrosos,

y se considera que está limpio.

SIN EMBARGO SI NO RECONOCE LA DIRECCION DEL REMITENTE

##### NO ABRA NINGUN ARCHIVO ADJUNTO #####

The attachment named ATT00001.png;ATT00002.png;ATT00003.png;ATT00004.png could not be scanned for viruses because it is a password protectec