



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
VIN: LSCBBZ2T9MG696438
 Trademark: CHANA Made in China
 Model: SC1035SPCD5
 Engine model: JE4D25Q5A
 Engine displacement: 2499ml
 Engine the max.net power: 93kW
 Total mass: 3120kg Seats: 5
 Manufacture date: 2020-12-25

CHANGAN AUTO **ELITE AUTOS**
 DEPARTAMENTO DE SERVICIO
CONTROL DE RECEPCION
ORDEN ESPECIAL Nº 0499

Fecha: 2/07/23 Hora: Cliente: Aleon Motors CA
 NIT: 37166032-9 Nit: Donon 800 Vehículo: 770 Fecha de Venta:
A59EY9A Serial: LSCBBZ2T9MG696438 Km: 173969
04147623025 Director: Al Penneiral Binas del Aeropuerto
con Aleo Motors

Oil: 1000	Revisión: 3000	Revisión: 6000
Oil: 5000	Revisión: 35000	Revisión: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
Oil: 10000	Revisión: 40000	CAMBIA FILTRO DE COMBUSTIBLE
Oil: 15000	Revisión: 45000	CAMBIA FILTRO DE AIRE
Oil: 20000	Revisión: 50000	REVISIÓN DE FRENO GENERAL
Oil: 25000	Revisión: 55000	MANUTENIMIENTO VALVULAS Y PCV

Actualización de Software / Recien hecho

Ante el presente los talleres de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él, en caso de cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos en las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo en las calles, carreteras y autopistas con fines de inspección. Reconozco que la operación es estrictamente de control.

ELITE AUTOS Es el nombre: Firma del Cliente
RIE: J-502043160

Recibido por	Control de Calidad	Entregado por
<input checked="" type="checkbox"/> LUBRICACION DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> CLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINGUIDOR DE CIGARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/> ASERENA <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> ESCAYOTOR <input checked="" type="checkbox"/> PAIR DE GASOLINA

Detalles: Antonio las Mercedes para paradero que roto
Silpeado, vidrio paradero roto, vehículo clorado.