



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
VIN: LSCBBZ2T4MG696413
Trademark: CHANA **Made in China**
Model: SC1035SPCD5
Engine model: JE4D25Q5A
Engine displacement: 2499ml
Engine the max.net power: 93kW
Total mass: 3120kg **Seats: 5**
Manufacture date: 2020-12-25

CHANGAN AUTO
EL TIGRITO

ELITE
AUTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIO
CONTROL DE RECEPCION
ORDEN ESPECIAL

Nº **0504**

(José Sanchez)

Or: 985
 Dir: []
 Técnico: José Ramos
 Fecha: 27/09/23 Hora: _____ Cliente: Alimentación Balanceada Avibal e.a
 RIF: 5003244546 Nif: 0107 Vehículo: F70 Fecha de Venta: _____
 Placa: A44DN2K Serial: LSCBBZ2T4M6696413 Kms: 94062
 Teléfonos: 04143943375 Dirección: Edo Aragua - Maracay

<input type="checkbox"/> Revisión: 1000 <input type="checkbox"/> Revisión: 5000 <input type="checkbox"/> Revisión: 10000 <input type="checkbox"/> Revisión: 15000 <input type="checkbox"/> Revisión: 20000 <input type="checkbox"/> Revisión: 25000	<input type="checkbox"/> Revisión: 30000 <input type="checkbox"/> Revisión: 35000 <input type="checkbox"/> Revisión: 40000 <input type="checkbox"/> Revisión: 45000 <input type="checkbox"/> Revisión: 50000 <input type="checkbox"/> Revisión: 55000	<input type="checkbox"/> Revisión: 60000 <input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO <input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE AIRE <input type="checkbox"/> REVISION DE FRENO GENERALES <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO VALVULA PCV	<input checked="" type="checkbox"/> Gasolina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Revisión Actualización de Software. Ambos Luces encendidos. / Le falta refrigerante.

Por la presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él, en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo aquí descrito por las calles, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo. Reconozco que la operación es estrictamente de contado.

Recibido por [Firma] Entregado por [Firma]

RIF: **J-502043160**

<input checked="" type="checkbox"/> LLAVES DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> FILTRO <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GASOLINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detalles: Clave O.K. Vehículo muy sucio no se evidencian daños ocultos.