



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
VIN: LSCBBZ2TOMG697476
Trademark: CHANA **Made in China**
Model: SC1035SPCD5
Engine model: JE4D25Q5A
Engine displacement: 2499ml
Engine the max.net power: 93kW
Total mass: 3120kg **Seats: 5**
Manufacture date: 2021-03-17

CHANGAN AUTO **ELITE AUTOS**
 DEPARTAMENTO DE SERVICIO CONTROL DE RECEPCION **ORDEN ESPECIAL** Nº 0517

Técnico: Oscar Rojas Cliente: Alan Motors (Algelio Maiz)
 Fecha: 19/04/23 Hora: 10:00 Vehículo: Kaicene Fecha de Venta: 120836
 RIF: J-29766032-9 NIF: 01.04 Placa: A33BA6N Serial: ZS0842-TOMG697476 Km: 120836
 Teléfono: 0412 447524 Dirección: Maricao Edo Monagas

<input type="checkbox"/> Revisión: 1000	<input type="checkbox"/> Revisión: 30000	<input type="checkbox"/> Revisión: 60000
<input type="checkbox"/> Revisión: 5000	<input type="checkbox"/> Revisión: 35000	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
<input type="checkbox"/> Revisión: 10000	<input type="checkbox"/> Revisión: 40000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
<input type="checkbox"/> Revisión: 15000	<input type="checkbox"/> Revisión: 45000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE AIRE
<input type="checkbox"/> Revisión: 20000	<input type="checkbox"/> Revisión: 50000	<input type="checkbox"/> REVISION DE FREIOS GENERALES
<input type="checkbox"/> Revisión: 25000	<input type="checkbox"/> Revisión: 55000	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO VALVULA PCV

Actualización de Software para la unidad de control de motor.

Por la presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas en las mencionadas, junto con la instalación de repuestos e materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños, si vehículos, accesorios dectivos en el, en caso de furtos, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier memoria originada por toda posibilidad de piezas contrahechas del proveedor de las mismas. También concedo permiso al control de calidad para que los empleados autorizados por el, conduzcan el vehículo según describe por las calles, carreteras y/o par estacionamiento y/o inspeccionarla. Reconozco que la cotización es estrictamente de costo.

ELITE AUTOS Firma del cliente: Algelio Maiz
 RIF: J-502043160

Recibido por: <u>[Firma]</u> <input type="checkbox"/> CAUCHO DE REPUESTO <input type="checkbox"/> CLAVE DE BARRA	Control de Calidad: <u>[Firma]</u> <input checked="" type="checkbox"/> EXTENSOR DE CIGARETOS <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULO DE SEGURIDAD	Entregado por: <u>[Firma]</u> <input checked="" type="checkbox"/> RADIO REPRODUCTOR EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> APN DE GASOLINA
--	---	--

Detalles: Vehículo empalmado posible daños acilto, sin izquierda. le falta la tapa. Golpe platea teto derecho. puerta derecha undida.