



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
 VIN: LSCBBZ2T3MG696421
 Trademark: CHANA Made in China
 Model: SC1035SPCD5
 Engine model: JE4D25Q5A
 Engine displacement: 2499ml
 Engine the max.net power: 93kW
 Total mass: 3120kg Seats: 5
 Manufacture date: 2020-12-25

CHANGAN AUTO **ELITE AUTOS**
 DEPARTAMENTO DE SERVICIO CONTROL DE RECEPCION ORDEN ESPECIAL

Nº: 0531
 (Enmanuel Hlocatoru)

Técnico: Juan Caraballo
 Fecha: 25/09/23 Hora: _____ Cliente: PVSA Petroleo. (Tipo figre CA)
 RIF: J-00123072-G Nit: 1798 Vehículo: F30 Blanca Fecha de Venta: _____
 Placa: A41DN5K Serial: LSCBBZ2T3MG696421 Nit: 148579
 Telefonos: 0414 8457908 - Dirección: Edif Petroleo de Venezuela Caracas

<input type="checkbox"/> Revisión: 1000	<input type="checkbox"/> Revisión: 30000	<input type="checkbox"/> Revisión: 50000
<input type="checkbox"/> Revisión: 5000	<input type="checkbox"/> Revisión: 40000	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACEITE Y Filtro
<input type="checkbox"/> Revisión: 10000	<input type="checkbox"/> Revisión: 45000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
<input type="checkbox"/> Revisión: 15000	<input type="checkbox"/> Revisión: 50000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE AIRE
<input type="checkbox"/> Revisión: 20000	<input type="checkbox"/> Revisión: 55000	<input type="checkbox"/> REVISION DE FRENSO GENERALES
<input type="checkbox"/> Revisión: 25000	<input type="checkbox"/> Revisión: 60000	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO VALVULA PCV

Gasolina

Ambas luces encendidas de Motor y el 4x4.
Actualización de Software.

Por la presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solucionar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él, ser robado o furtivo, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora ocasionada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También con el permiso al cliente autorizo para que los empleados autorizados por el, combaquen el vehículo según descrito por las fallas, carencias, o daños y/o inspeccionarlo. Recordó que la inspección es estrictamente de control.

Recibido por: [Signature] Control de Calidad
 Entregado por: [Signature]

RIF: J-502043160

GATO
 ALICATORIO DE IMPACTO
 LUJAS DE RUEDA
 CONECTOR DE CIGARRILLOS
 SANTIÑA
 TRANSMISIÓN (SEGURIDAD)
 CARGO REPRODUCCION
 CINTURON
 PASE DE GASOLINA

Detalles: Antinieblas rotas,