

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio N.º. S1 - 1027

Página 1 de 1

Fecha: 16/09/2022

Hora : 08:25 am

NUMAANTONIO BOSC

Procedencia : Cliente

Emisión : 12/09/2022 14:28:10 Prometido : 13/09/2022 14:00:00

Cliente : NERWIN DE JESUS BRAVO DELMAR Ced/Rif : V-16466223

Tifs.: MOV (0424) 7625174 ,OFI (0424) 7625174

Modelo : F70 4X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T0NG602240 Motor: 15-36031481 Placa: A98DR5V

Kmts.: 17023 Fecha Venta: 02/05/2022 Color: ROJO Año: 2022


Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Cliente</u>			
Repuestos			
REP	1207200ANA	VALVULA EGR CHANGAN F70	1.00
Mano de Obra			
MO	P20101168	VÁLVULA EGR CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE	1.00

Percepción del Cliente

VEHICULO EN OCACIONES LE PRENDE LUZ DE SVS ENCENDIDA EN EL TABLERO



R - RAYADO

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2TONG602240

Trademark Changan

Model SC1035SPCC5

Rated power 93kW

Engine Model JF4D25Q5A

Piston displacement 2499ml

Total mass 3005kg

Seats 5

Manufacture date 2021-04-22

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1098

544

Orden de reparación

10/05/22
Fecha




Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5529

677

Orden de reparación

15/06/22
Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 9.670

804

Orden de reparación

2007-22

Fecha



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.674

947

Orden de reparación

05 de 22

Fecha





CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 02-05-2022

Nombre del cliente: Nerwin de Jesus Bravo Delmar

Dirección: Calle 4 casa nro 17-37 sector La Carmela, Santa Barbara Colon Folia

Teléfono Celular: 0424-7625174 Teléfono Fijo: _____

Modelo del Vehículo: Kia Niro 770 4x2 VIN: LS0BB22T0M4602240

Serial de Motor: 15-36031481 Placa del Vehículo: A98DA5V

Firma del Cliente:
Nerwin Bravo

Sello y firma del Concesionario Vendedor:








A central digital display area with a white border. At the top, there are four icons: a square, a car with an open door, a triangle, and a circle. Below these is a rectangular box containing the text "Puerta abierta" and a car icon with one door open. Underneath the box, the text "odo 17023 km" is displayed. At the bottom of the display area is a fuel gauge with a needle pointing to approximately 1/4 full. The gauge has markings for "C", "H", "E", and "F".

