

60 kwh

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2975

Página 1 de 1
Fecha: 27/09/2023
Hora: 01:53 pm
KARELYS CARDUNA Y

Procedencia:

Emisión: 27/09/2023 13:54:06 Prometido: 27/09/2023 21:53:43

Cliente: JOSE LEONIDAS URDANETA BRACHO Ced/Rif: V-13301271

Tifs.: MOV (0424) 6048977

Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4

Fabricación: LSCBBZ2T1MG697390 Carrocería: LSCBBZ2T1MG697390 Motor: 15-36022263 Placa: A52BDDJ


Kmts.: 34191 Fecha Venta: 18/11/2021 Color: AZUL Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T1MG697390

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDAD PRESENTA FALLA DE INYECTORES



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
BATERIA	Bueno	0,00

BATERIA

[Firma]
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T1MG697390

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max. net power: 93kW

Total mass: 3120kg

Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-15



CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 18 de Noviembre 2021.

Nombre del cliente: Jose Leonidas Cindameva Bracho

Dirección: AY 80E n° 90B-58 Urb San Francisco Manacabo

Teléfono Celular: 04246048977


Teléfono Fijo:

Modelo del Vehículo: Kaicene F70 4x4 VIN: LSCBBZ2T1M6697390

Placa del Vehículo: A52BDOJ

Firma del Cliente.

Sello y firma del Concesionario Vendedor.



CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPON 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.112

2466
Orden de reparación

04-12-21
Fecha

[Signature]
INVEST. INTERNACIONAL, C.A.
RIF J-50043700-5
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4.247 Kms

332
Orden de reparación

11-03-22
Fecha

[Signature]
CHONGING CARS, C.A.
RIF J-501334099
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE
KILOMETRAJE: 11182

830
Orden de reparación
CHONGQING CARS. C.A.
RIF J-501334099

03-02-22
Fecha

Karel
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE
KILOMETRAJE: 15438

1104
Orden de reparación
CHONGQING CARS. C.A.
RIF J-501334099

20-10-22
Fecha

Karel
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 19.768 Km.

1466
Orden de reparación

CHONGQING CARS. C.A.
RIF J-501334099

17-1-23
Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25.207 Km.

1960
Orden de reparación

CHONGQING CARS. C.A.
RIF J-501334099

18-4-23
Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 28 208

2236
Orden de reparación

CHONGQING CARS C.A.
RIF J-501334099

Reparación del motor

02/04/23
Fecha

Koch
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 29 339

2323
Orden de reparación

CHONGQING CARS C.A.
RIF J-501334099

04/02/23
Fecha

Koch
Firma y sello Concesionario