

Albert

Página 1 de 1
Fecha: 26/09/2023
Hora : 07:51 am
SULEYKA DEL CARMEI

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2953
Emisión : 26/09/2023 07:52:00 Prometido : 26/09/2023 15:51:51

Tlfs.: MOV (414) 6391768

Procedencia :
Cliente : WILLIAM LOAI EL SAFADI SAFADI Ced/Rif : V-13244688
Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA
Carrocería: LSCBBZ2T2PG612030 Placa: A00BE9J
Kmets.: 1497 Fecha Venta: 10/08/2023 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T2PG612030
Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Percepción del Cliente

REV. UNIDAD PRESENTA BOTE DE ACEITE
CLIENTE INDICA VIDEO DONDE MUESTRA QUE LA CAPSULA DE PRESION DE ACEITE
SE ENCUENTRA CON BOTE

REVISION GENERAL

CLIENTE EN ESPERA

*Suleyka del Carme
P. Suleyka
A. V. V. V.*



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEADOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGNET	Bueno	0,00

BATERIA

Suleyka del Carme
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

767