




SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Poliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
A33A04R		2020712-07	WILLIE RANDOLPH CARRASCO OROPEZA	V/33451940	500000002229
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
F704Y4	2021	2023-10-17	58398		DC231018MRC12275
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS0BBZ7TMG612438	2023-10-18			042456787388	2023-10-18
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		
Descripción de la Falla					
PERFORACION DE PDF					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101201-CPM		M	DESMONTAR, PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL	1.50	24.00	36.00
2	P20101168-CPM		M	DESMONTA Y MONTAR VALVULA EGR	1.50	24.00	36.00
3	CH56-CMP		M	COLOCACION DEL ESCANER PARA LA ACTUALIZACION	0.70	24.00	16.80
4	600001-CMP		M	MEDIR LA COMPRESION DEL MOTOR	1.50	24.00	36.00
SUMATORIA TOTAL							124.80

AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuese necesario. Aceptado:  Gerente de Servicio Gerente de Servicio Gerente de Repuestos 2023-10-17 Fecha de Registro en el Sistema	SRG 500000002229 LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General
		124.80 00.00 00.00 124.80 19.97 144.77

