



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A55DO1M		20201311-13	INDUSTRIAS MAROS, C.A	J304371853	500000002314
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X2	2021	2023-10-25	40218		RC231113MTRRC12357
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T8MG612352	2023-11-13	BARQUISIMETO EDO LARA		04245077143	2023-11-13
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		BARQUISIMETO EDO LARA

Descripción de la Falla

EL TECNICO PROCEDIO A MEDIR COMPRESION DEL MOTOR POR EL EXCESO DE CONTAMINACION DE ACEITE QUE SE LOGRO APRECIAR, LOS NIVELES ESTAN POR DEBAJO DEL RANGO PERMITIDO, SE DETALLAN A CONTINUACION: CILINDRO N° 1 255 psi, CILINDRO N°2 280psi, CILINDRO N°3 260 psi, CILINDRO N°4 240 psi.

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
6	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
7	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
8	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
9	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
10	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
11	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
12	1300002		T	ACEITE 10W30SEMISINTETICO	6.00	06.31	37.86
13	1004018ANA	9113	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.50	44.00
14	1011100RAA	9113	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	70.40	70.40
15	J1005201RAA	9113	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FONTAL CHANGAN	1.00	36.30	36.30
16	PJ201005-0101	9113	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	165.00	165.00
17	1000000RAA	9113	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	165.00	165.00
18	1002011RAAA	9113	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	37.40	149.60
19	1021013RAA	8970	R	CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	1.00	82.50	82.50
20	1021020RAA	8970	R	TENSOR CORREA TIEMPO CHANGAN F70	1.00	107.80	107.80
21	1021030RAA	8970	R	POLEA CORREA TIEMPO CHANGAN F70	2.00	38.50	77.00
22	1005100RAA	8949	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	207.90	207.90
23	1124100ANAA	8858	R	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4.00	165.00	660.00
24	1012100RAA	8497	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
25	1300002		T	REFRIGERANTE	2.00	11.50	23.00
26	1300002		T	SILICON GRIS	1.00	06.69	06.69
27	1002034RAA	8896	R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	07.70	30.80

