



## SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro
AB211WR		20221606-16	MULTIRESERVE, C.A.	J-50136389-7	500000002322
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2023-10-26	35182	BARQUISIMETO ESTADO LARA	RC231116MTRRC12363
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE3ND919372	2023-11-16	S/D		S/N	2023-11-16
Concesionario				Código	Código (s) Técnico (s)
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A				CHIM001	
Descripción de la Falla					
SE RECOMIENDA REEMPLAZAR KIT DE TIEMPO Y REEMPLAZO DE VALVULAS DE ESCAPE.					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51101151		M	MONTAJE DE LA CADENA DE TIEMPO	3.90	24.00	93.60
2	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	24.00	09.60
3	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	24.00	16.80
4	1300002		T	ACEITE 5W30	4.00	09.19	36.76
5	1300002		T	MANTENIMIENTO DE CAMARA	1.00	160.09	160.09
6	1007012-H01	9166	R	VALVULA DE ESCAPE ALSVIN	8.00	05.50	44.00
7	1003107RAA	9166	R	GOMA DE VALVULA CHANGAN F70	16.00	02.20	35.20
8	1021040-H01	9166	R	GUIA DE CADENA ALSVIN	1.00	35.20	35.20
9	1000080-H01	9166	R	CADENA DE DISTRIBUCION ALSVIN	1.00	114.40	114.40
10	1000190-H01	9166	R	SENSOR DE CADENA ALSVIN	1.00	102.30	102.30
11	1300002		T	REFRIGERANTE	1.00	11.50	11.50
12	1300002		T	SILICON GRIS	1.00	06.69	06.69
13	F1012010-H01	9151	R	FILTRO DE ACEITE ALSVIN/ CS15	1.00	06.60	06.60
14	1021050-H04	9167	R	PATIN DE CADENA ALSVIN	1.00	47.30	47.30
15	1003040-H06-AA	9166	R	EMPACADURA DE CAMARA DE ALSVIN	1.00	31.90	31.90
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>751.94</b>

<p>SRG 500000002322</p> <p><b>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b></p> <p>* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.</p> <p>* Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario.</p> <p>Aceptado: </p> <p><b>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b></p> <p>Gerente de Servicio  Gerente Repuestos </p> <p>Gerente de Administración  Fecha de Registro en el Sistema 2023-10-26</p>	<p><b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</b></p> <p><b>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</b></p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p style="text-align: center;"><b>ACEPTADO Y FIRMADO:</b></p> <p style="text-align: center;">_____ FECHA DE SALIDA:</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Mano de Obra</td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td>Total Repuestos</td> <td style="text-align: right;">416.90</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Gastos</td> <td style="text-align: right;">215.04</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">751.94</td> </tr> <tr> <td>Impuesto</td> <td style="text-align: right;">120.31</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td style="text-align: right;"><b>872.25</b></td> </tr> </table>	Total Mano de Obra	120.00	Total Repuestos	416.90	Total Otros Gastos	215.04	Sub-Total	751.94	Impuesto	120.31	<b>Total General</b>	<b>872.25</b>
Total Mano de Obra	120.00													
Total Repuestos	416.90													
Total Otros Gastos	215.04													
Sub-Total	751.94													
Impuesto	120.31													
<b>Total General</b>	<b>872.25</b>													

REPARACIONES Y SERVICIOS