



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB388UR		2022209-02	CHINA CARS CA	J-50214291-6	500000002334
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2023-11-02	32958	CALLE 54 ENTRE AV FUERZAS ARMADAS Y CARRERA 6 CASA Nro 7-13 BARQUISIMETO ESTADO LARA	RC231123MRTRC72379
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE6ND919480	2023-11-23	-		04144280980	2023-11-23
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
SE PROCEDERA A DESARMAR COMPONENTES PARA EVALUAR DAÑOS. AL DESARMAR TAPA VALVULAS SE TOCO PARA COMPROBAR TENSION DE CADENA Y SE SALIO DE RIEL PIÑON (FOTOGRAFIA ADJUNTADA) DEMOSTRANDO ASI QUE RUIDO PROVIENE DEL TIEMPO. POR ELLO SE SOLICITA REEMPLAZO DEL KIT COMPLETO. EVIDENCIA DE RUIDO ENVIADA AL SR. RICHA RAMEJO VIA WSP QUIEN APROBO EL DESARME					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	24.00	09.60
2	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	24.00	16.80
3	B51101151		M	MONTAJE DE LA CADENA DE TIEMPO	3.90	24.00	93.60
4	1000080-H01		R	CADENA DE DISTRIBUCION ALSVIN	1.00	114.40	114.40
5	1000190-H01		R	TENSOR DE CADENA ALSVIN	1.00	102.30	102.30
6	1021040-H01		R	GUIA DE CADENA ALSVIN	1.00	35.20	35.20
7	1021050-H04		R	PATIN DE CADENA ALSVIN	1.00	47.30	47.30
8	1300002		T	SILICON GRIS	1.00	03.62	03.62
9	1300002		T	ACEITE 5W30 FULL SINTETICO	4.00	08.08	32.32
10	1300002		T	REFRIGERANTE	1.00	07.00	07.00
11	1021011-H01		R	PIÑON DE CIGUEÑAL ALSVIN	1.00	29.70	29.70
12	F1012010-H01		R	FILTRO DE ACEITE ALSVIN/ CS15	1.00	06.60	06.60
SUMATORIA TOTAL							498.44

SRG 500000002334 AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Mano de Obra</td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td>Total Repuestos</td> <td style="text-align: right;">335.50</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Gastos</td> <td style="text-align: right;">42.94</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">498.44</td> </tr> <tr> <td>Impuesto</td> <td style="text-align: right;">79.75</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">578.19</td> </tr> </table>	Total Mano de Obra	120.00	Total Repuestos	335.50	Total Otros Gastos	42.94	Sub-Total	498.44	Impuesto	79.75	Total General	578.19
Total Mano de Obra	120.00													
Total Repuestos	335.50													
Total Otros Gastos	42.94													
Sub-Total	498.44													
Impuesto	79.75													
Total General	578.19													
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Gerente de Servicio Gta. de Administración </div> <div style="text-align: center;"> Gerente Repuestos 2023-11-02 Fecha de Registro en el Sistema </div> </div>														

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50059409-1

Servicios

CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
		2022209-02	CHINA CARS CA	J-50214291-6	500000002334
Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
T	2022	2023-11-02	32958	CALLE 54 ENTRE AV FUERZAS ARMADAS Y CARRERA 6 CASA Nro 7-13 BARQUISIMETO ESTADO LARA	RC231123MRTRC72379
Kit Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
Kit E6ND919480	2023-11-23	-		04144280980	2023-11-23
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KALSHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla

SE DESARMA A DESARMAR COMPONENTES PARA EVALUAR DAÑOS. AL DESARMAR TAPA VALVULAS SE TOCO PARA COMPROBAR TENSION DE CADENA Y SE SALIO DE RIEL PIÑON (FOTOGRAFIA ADJUNTADA) RAYANDO ASI QUE RUIDO PROVIENE DEL TIEMPO. POR ELLO SE SOLICITA REEMPLAZO DEL KIT COMPLETO. EVIDENCIA DE RUIDO ENVIADA AL SR. RICAR CAMEJO VIA WSP QUIEN APROBO EL DESARME

REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	24.00	09.60
CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	24.00	16.80
B51101151		M	MONTAJE DE LA CADENA DE TIEMPO	3.90	24.00	93.60
1000080-H01		R	CADENA DE DISTRIBUCION ALSVIN	1.00	114.40	114.40
1000190-H01		R	TENSOR DE CADENA ALSVIN	1.00	102.30	102.30
1021040-H01		R	GUIA DE CADENA ALSVIN	1.00	35.20	35.20
1021050-H04		R	PATIN DE CADENA ALSVIN	1.00	47.30	47.30
1300002		T	SILICON GRIS	1.00	03.62	03.62
1300002		T	ACEITE 5W30 FULL SINTETICO	4.00	08.08	32.32
1300002		T	REFRIGERANTE	1.00	07.00	07.00
1021011-H01		R	PIÑON DE CIGUEÑAL ALSVIN	1.00	29.70	29.70
F1012010-H01		R	FILTRO DE ACEITE ALSVIN/ CS15	1.00	06.60	06.60
SUMATORIA TOTAL						498.44

AUTORIZACION DEL CLIENTE: Efectuar las reparaciones arriba mencionadas. No robar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Firma: _____ Gerente de Servicio Fecha de Registro en el Sistema: 2023-11-02	500000002334	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	120.00 335.50 42.94 498.44 79.75 578.19
	FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio: _____ Gerente Repuestos: _____ Fecha de Salida: _____ ACEPTADO Y FIRMADO: _____			

Kalshi Motors C.A.
 RIF.: J - 50069409-1