

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A57ED2G		20222507-25	JUANA RAMONA SIRA MUJICA	V-13.078.699	50000002343
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2022	2023-11-14	21713	CALLE CARABOBO LOCAL NRO 14-99 ZONA CENTRO, PUERTO CABELLO, CARABOBO	RC231123MRTRC72383
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T9NG602429	2023-11-24	-		0412-3304191 / 0242-3618239	2023-11-23
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla
 VEHICULO PRESENTA FALLA DE ENCENDIDO, PERDIDA DE POTENCIA, BAJA COMPRESION EN TODOS LOS CILINDROS

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
6	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
7	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
8	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
9	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
10	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
11	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
12	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
13	1004019RAA		R	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00	02.20	17.60
14	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
15	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
16	1004012-RAA		R	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00	14.30	57.20
17	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
18	F1012100RAA		R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
19	1002031RAA		R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	05.50	22.00
20	1004060ANA		R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	67.10	268.40
21	1300002		T	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	2.00	10.12	20.24
22	1300002		T	ACEITE WOLF VITAL TECH 10W30 HD SEMISINTETICO	6.00	06.75	40.50
23	1300002		T	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00	06.00	06.00
24	1300002		T	RECT VALVULA , RECTIFICAR ASIENTOS, BAÑO QUIMICO, ARMAR CAMARA	1.00	370.00	370.00
SUMATORIA TOTAL							2,135.64

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario. Aceptado: Gerente de Servicio Gte. de Administración	50000002343 FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO Gerente de Repuestos 2023/11-14 Fecha de Registro en el Sistema	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra 600.00 Total Repuestos 1,098.90 Total Otros Gastos 436.74 Sub-Total 2,135.64 Impuesto 341.70 Total General 2,477.34
--	---	---	---