



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB239WR		2022209-02	RAMON MIGUEL ANTICHAN SIFUENTES	V-7046784	500000002438
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-11-14	25422	URB HATO ROYAL SECTOR CARMELITAS CALLE LOS CAÑAFISTOLOS CASA NRO 10 GUATAPARO VALENCIA CARABOBO	DC240115MRRC72481
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE1PD910266	2024-01-15	-		0414-3419486	2024-01-15
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
STOP TRASERO DESPEGADO POR EL SELLADO Y DEFORMADO, SE RECOMIENDA SUSTITUCION DEL STOP TRASERO IZQUIERDO CENTRAL					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1504087		M	CONJUNTO DE LUCES TRASERAS COMBINADAS II (IZQUIERDA)	0.70	24.00	16.80
2	4133110-BE101		R	STOP TRASERO II LH CS15	1.00	42.90	42.90
SUMATORIA TOTAL							59.70

SRG	500000002438	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	Total Mano de Obra	16.80
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	42.90
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.		ACEPTADO Y FIRMADO:	Sub-Total	59.70
Acceptado:		FECHA DE SALIDA:	Impuesto	09.55
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:			Total General	69.25
Gerente de Servicio	Gerente Repuestos			
	2023-11-14			
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema			

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069003-1

Servicios Al Cliente