




SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)




Placa	AB433UR	Nº Póliza	2023703-07	Fecha Via	2023-11-14	Nº Cédula Identidad - RIF	50000002327
Modelo Vehículo	CS15	Año del Modelo	2023	Fecha Creación	2023-11-14	Nombre del Cliente	EMIMAG, C.A.
VN - Serial Completo	LSS43DSEBP0911060	Fecha de Salida	2023-11-17	Estado	48130	Kilometraje	501708290
Concesionario	TRACTO AUTO MARACAY, C.A.	Ciudad	SAN JACINTO MARACACAY ARAGUA ZONA POSTAL 2103	Código	CHTA011	Dirección	AV. PRINCIPAL CC LA YUNTA NIVEL PLANTA BAJA LOCAL GALPON NUMERO 06. URB INDUSTRIAL LOS GUAYTOS. FONDO LA UNION, MUNICIPIO SAN DIEGO
Descripción de la Falla		AV BOLLIVAR CC AV PRIMERA NORTE SUR LOCAL PARCELAS NRO A1-YA-2 URB SAN JACINTO MARACACAY ARAGUA ZONA POSTAL 2103		Teléfono		Fecha Autorización	
				0414-4010507		2023-11-17	
				Código (s) Técnico (s)		Ciudad	
				CHTA011		AV BOLLIVAR CC AV PRIMERA NORTE SUR LOCAL PARCELAS NRO A1-YA-2 URB SAN JACINTO MARACACAY ARAGUA ZONA POSTAL 2103	

SE REALIZO LA INSPECCION VISUAL DONDE ARROJO EL CATALIZADOR TIENE DESFORMACION INTERNAMENTE CONJUNTAMENTE CON ASISTENCIA TECNICA "JONATAN MAYORA" REPRESENTANTE DE CHANGAN Y SE PROCEDE AL REEMPLAZO POR GARANTIA

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1501060		M	CONJUNTO DEL COLECTOR DE ADMISION (EA12FF)	1,20	24,00	28,80
2	1008550-H09		R	MULTIPLE DE ADMISION ALSVINCS15	1,00	415,80	415,80
						<b>SUMATORIA TOTAL</b>	<b>444,60</b>

**SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:**  
 Para el vehículo mencionado en la presente solicitud de garantía, se ha autorizado el servicio de reparación y el cliente declara haber aceptado el presente certificado de garantía.  
 Aceptado:  **JONATAN MAYORA**  
 Gerente de Servicio al Cliente  
 Gta. de Administración

**FECHA DE SALIDA:** 2023-11-14  
 Fecha de Registro en el Sistema

**LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**  
**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para su lin.  
**ACEPTADO Y FIRMADO:** 

**TOTAL MARCO DE OBRA**  
 Total Repuestos: 444,60  
 Total Otros Gastos: 0,00  
 Sub-TOTAL: 444,60  
 Impuesto: 71,14  
 Total General: 515,74