



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AD323BF		20232710-27	FERREINDUSTRIAL LA CRUZ, C.A	J-29666191-0	500000002364
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-11-30	79	CALLE OESTE- ESTE 10 NUMERO 3 LOCAL GALPON NRO 6 CENTTRO COMERCIAL IND. VIRGINIA BURLEY SAN DIEGO VALENCIA	DC231130RMR72400
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE1PD912017	2023-12-01	-		04140357160	2023-11-30
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad		
KAISHI MOTORS CA	CHKS007		-		
Descripción de la Falla					
FALLA AL ARRANCAR, BUJIAS FUERA DE RANGO ADMITIDO, BUJIAS EN MENOS DE 3.5 Y AL ACELERAR BAJA A 2.8 BARES, SE RECOMIENDA SUSTIRUCION DE BUJIAS					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01		R	BUJIA ALSVIN / CS15	4.00	04.40	17.60
2	CS1501090		M	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	24.00	09.60
SUMATORIA TOTAL							27.20

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002364	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra 09.60 Total Repuestos 17.60 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 27.20 Impuesto 04.35 Total General 31.55
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gte. de Administración	Gerente Repuestos 2023-11-30 Fecha de Registro en el Sistema		

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069403-1

Servicios *Alinares*