



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CARGA

A52BD6J

GUARICO



Navigation menu icons: Home, Car, Warning, Settings.

**Puerta abierta**

odo 83451 km





HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2TOMG697302

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg      Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-14

**GREGORI MONGE**

Descripción	Kilometros																
<b>Plan de mantenimiento a realizar</b>	1.000	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
<b>Kms del mantenimiento</b>	1.000	5.000	10.124	15.000	20.000	-	30.024	34.500	-	-	48.754	56.157	-	-	71.301	-	-

1

## INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A

jueves, 30 de noviembre de 2023

15:13:45

## HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

Página 1 de 2

Desde el : 01/01/2020

Hasta el : 30/11/2023

Serial Unidad LSCBBZ2T0MG697302 Cliente GREGORI ALEXANDER MONGE  
 Modelo KAICENE F70 4X4 Placas A52BD6J Color BLANCO

Ord Rep 0000001217 Factura 0000000881 Fecha 07/07/2021 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 1.000

## Operaciones de Taller

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
02	INSPECCION 1000 KM	1.00	22.60	0.00	22.60
<b>Total Operaciones de Taller</b>		<b>1.00</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22.60</b>
<b>Total Orden de Reparacion</b>	<b>0000001217</b>		<b>22.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22.60</b>

Ord Rep 0000001837 Factura 0000001453 Fecha 21/09/2021 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 5.000

## Repuestos

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
SHELL SAE15W40	ACEITE SAE 15W40 SHELL RIMULA R4 CI4/E7/D	6.00	169.84	104.54	65.30
FIL ACE WIN20004	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR KAICENE F70	1.00	22.24	11.08	11.16
FIL GAS SEPARAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE PAR	1.00	52.29	24.40	27.89
FIL GAS WIX33647	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70	1.00	52.29	41.05	11.24
<b>Total Repuestos</b>		<b>9.00</b>	<b>296.66</b>	<b>181.07</b>	<b>115.59</b>

## Operaciones de Taller

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	2.50	60.66	0.00	60.66
545	INSPECCION TECNICA POR KM	1.79	43.43	0.00	43.43
<b>Total Operaciones de Taller</b>		<b>4.29</b>	<b>104.09</b>	<b>0.00</b>	<b>104.09</b>
<b>Total Orden de Reparacion</b>	<b>0000001837</b>		<b>400.74</b>	<b>181.07</b>	<b>219.68</b>

Ord Rep 0000002381 Factura 0000001969 Fecha 26/11/2021 Mecánico FREDDY CASTILLO Kms 10.124

## Repuestos

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
FIL GAS WIX33647	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70	1.00	66.80	44.58	22.22
FIL GAS SEPARAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE PAR	1.00	66.80	40.39	26.41
FIL ACE WIX51342	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 MARCA WIX 5	1.00	39.31	27.03	12.28
SHELL SAE15W40	ACEITE SAE 15W40 SHELL RIMULA R4 CI4/E7/D	6.00	176.75	118.38	58.37
<b>Total Repuestos</b>		<b>9.00</b>	<b>349.66</b>	<b>230.38</b>	<b>119.28</b>

## Operaciones de Taller

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	2.50	70.18	0.00	70.18
545	INSPECCION TECNICA POR KM	1.40	38.47	0.00	38.47
1500	MANTENIMIENTO PCV	2.00	54.96	0.00	54.96
<b>Total Operaciones de Taller</b>		<b>5.90</b>	<b>163.61</b>	<b>0.00</b>	<b>163.61</b>
<b>Total Orden de Reparacion</b>	<b>0000002381</b>		<b>513.27</b>	<b>230.38</b>	<b>282.89</b>

Ord Rep 0000003140 Factura 0000002623 Fecha 14/03/2022 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 15.000



2

**INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A**  
**HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL**

jueves, 30 de noviembre de 2023

15:13:45

Desde el : 01/01/2020  
 Hasta el : 30/11/2023

Página 2 de 2

Serial Unidad LSCBBZ2T0MG697302 Cliente GREGORI ALEXANDER MONGE  
 Modelo KAICENE F70 4X4 Placas A52BD6J Color BLANCO

<b>Repuestos</b>						
Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta	
SHELL SAE15W40.	ACEITE SAE 15W40 SHELL RIMULA R4 CI4/E7/D	6.00	163.70	113.22	50.48	
FIL.ACE.WIN20004	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR KAICENE F70 M	1.00	36.40	14.05	22.35	
FIL.GAS.GEN33647	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70 I	1.00	61.87	44.91	16.96	
FIL.GAS.SEPARAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE PAR	1.00	61.87	22.47	39.40	
<b>Total Repuestos</b>		<b>9.00</b>	<b>323.84</b>	<b>194.65</b>	<b>129.19</b>	
<b>Operaciones de Taller</b>						
Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta	
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	2.50	63.35	0.00	63.35	
545	INSPECCION TECNICA POR KM	1.35	35.42	0.00	35.42	
2024	INSPECCION SISTEMA DE ADMISION	2.00	50.68	0.00	50.68	
<b>Total Operaciones de Taller</b>		<b>5.85</b>	<b>149.45</b>	<b>0.00</b>	<b>149.45</b>	
<b>Total Orden de Reparacion</b>	<b>0000003140</b>		<b>473.30</b>	<b>194.65</b>	<b>278.65</b>	
<b>TOTAL GENERAL ORDENES DEL SERIAL</b>			<b>1,409.91</b>	<b>606.10</b>	<b>803.81</b>	

3

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 (G) Año: 2021

Placa: A52BD6J Carrocería: LSCBBZ2T0MG697302

Tipo	No Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	205	OK	25/05/2022	30/05/2022	20.000	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / REVISAR FILTROS DE AIRES / PRESENTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA MAS NO LE FALLA						
REP	33647	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	51342	FITLRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000008	ACEITE 15W40 MINERAL (DIESEL)			6,00	Cliente
REP	FL-REF-000001	REFRIGERANTE QUALID 50/50			1,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente
MO	04	LIMPIEZA/DESMONTAR Y MONTAR TANQUE GASOIL I			5,00	Cliente
MO	20	REGENERACION DE ECU			3,00	Cliente
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA			1,00	Cliente
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2,50	Cliente
MO	1000	MANT VALV EGR / REEMP FILTRO DPF / MANT CATAL			20,00	Cliente

OFICINA MEC  
 DEIVIS QUERALES  
 DEIVIS QUERALES  
 OFICINA MEC.  
 DEIVIS QUERALES  
 CRISTIAN FLORES



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 (G) Año: 2021

Placa: A52BD6J Carrocería: LSCBBZ2T0MG697302

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1137	OK	26/09/2022	29/09/2022	37.000	MONICA GUTIERREZ
Requer.	CLIENTE MANIFIESTA LUCES DE MOTOR ENCENDIDA Y LA DEL TRIANGULO NO AVANZA MAS DE 2MIL REVOLUCIONES					Correc:
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			8,00	Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA			1,00	Cliente OFICINA MEC.
MECANICA	946	OK	31/08/2022	02/09/2022	34.500	MONICA GUTIERREZ
Requer.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUCES DE MOTOR Y ESTA GOBERNADA REALIZAR SCANNER					Correc:
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000008	ACEITE 15W40 MINERAL (DIESEL)			6,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente JUAN ANGULO
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			8,00	Cliente KENDY DE JESUS RODRIGUEZ E:
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA			1,00	Cliente OFICINA MEC.
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2,50	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ S:
MECANICA	799	OK	15/08/2022	15/08/2022	30.024	MONICA GUTIERREZ
Requer.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / REVISAR PRESENTA BOTE DE ACEITE POR PCV PARTE SUPERIOR					Correc:
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO AIRE A/C CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000008	ACEITE 15W40 MINERAL (DIESEL)			6,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente JUAN ANGULO
MO	06	REEMPLAZO FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO AIRE			0,50	Cliente CRISTIAN FLORES
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2,50	Cliente CRISTIAN FLORES
MO	5000	REEMPLAZO VALVULA PCV			1,00	Cliente CRISTIAN FLORES
MECANICA	535	OK	11/07/2022	18/07/2022	21.459	MONICA GUTIERREZ
Requer.	CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO NO QUISO ENCENDER PRESUNTAMENTE POR BATERIA. PROBO CON OTRA Y ENCENDIO					Correc:
REP	BAT-DUR-34-1100	BATERIA DURACELL 34-1100			1,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente JOSE SEQUERA
MECANICA	205	OK	25/05/2022	30/05/2022	20.000	MONICA GUTIERREZ
Requer.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / REVISAR FILTROS DE AIRES / PRESENTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA MAS NO LE FALLA					Correc:
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1,00	Cliente



# INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca CHANGAN Modelo KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 (G) Año 2021

Placa A52BD6J Carroceria LSCBBZ2T0MG697302

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2467	OK	24/02/2023	24/02/2023	56 157	MONICA GUTIERREZ
Requer.: REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / PRESENTA HUMEDAD POR VALVULA PCV Y BOTE DE ACEITE QUE ESTA MANCHANDO EL PISO						
REP	FL-ACE-000008	ACEITE 15W40 MINERAL (DIESEL)			6,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			3,00	Cliente
MO	0021	CONSUMIBLES			0,25	Cliente
FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF						
JOSE DANIEL CASTAÑEDA						
OFICINA MEC						
MECANICA	2017	ANUL	16/01/2023	18/01/2023	51.828	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA FALLA DE ENCENDIDO EN FRIO LUEGO DE REALIZAR REEMPLAZO DE TURBO , PRESENTA FUGA DE ACEITE POR LA PARTE DELANTERA ESTA MANCHANDO PISO , ESTA EMANDO HUMO NEGRO AL ENCENDER EN LAS MAÑANAS COMO AZULADO						
0,00						
MECANICA	1889	OK	27/12/2022	28/01/2023	48.774	GABRIELA CAMPOS
Requer.: ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR DEL MODELO KAICENE F70 NR. BO-023-2022						
MO	CH56	COLOCACION DE ESCANER PARA ACTUALIZACION E			0,70	Garantía Planta
MO	600001	MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR (C			1,50	Garantía Planta
MO	P20101168	DESMONTAR Y MONTAR EGR (CAMPAÑA)			1,50	Garantía Planta
MO	P20101201	DESMONTAR, PERFORAR, Y MONTAR FILTRO DE PAI			1,50	Garantía Planta
JOSE DANIEL CASTAÑEDA						
JOSE DANIEL CASTAÑEDA						
JOSE DANIEL CASTAÑEDA						
JOSE DANIEL CASTAÑEDA						
MECANICA	1857	OK	26/12/2022	29/12/2022	48.754	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA QUE HACE DIAS ATRAS TENIA PERDIDA DE PRESION EN EL MOTOR , Y SENTIA UN SONIDO RARO EN LA PARTE DE ABAJO COMO POR EL TUBO DE ESCAPE, AHORITA TIENE ENCENDIDA LA LUZ DE PRESION DE ACEITE, REVISO EL ACEITE Y ESTA BAJO						
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1,00	Cliente
REP	1118300ANB_	TURBO CARGADOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000008	ACEITE 15W40 MINERAL (DIESEL)			6,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente
MO	04	LIMPIEZA/DESMONTAR Y MONTAR TANQUE GASOIL I			9,00	Cliente
MO	18	MANT VALVULA EGR / CATALIZADORES / SISTEMA DE			20,00	Cliente
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2,50	Cliente
MO	0021	CONSUMIBLES			0,25	Cliente
MO	0076	COLOCAR CALCOMANIA			0,20	Cliente
MO	TURBO	DES/MONTAR TURBO CARGADOR			8,00	Cliente
FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF						
CRISTIAN FLORES						
CRISTIAN FLORES						
CRISTIAN FLORES						
OFICINA MEC						
CRISTIAN FLORES						
CRISTIAN FLORES						
MECANICA	1137	OK	28/09/2022	29/09/2022	37.000	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA LUCES DE MOTOR ENCENDIDA Y LA DEL TRIANGULO NO AVANZA MAS DE 2MIL REVOLUCIONES						
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1,00	Cliente



# INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 (G) Año: 2021

Placa: A52B06J Carrocería: LSCBBZ2T0MG697302

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2600	OK	08/07/2023	12/07/2023	71.351	JAVIER OCHOA
Requer.:		Correc.:				
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1.00	Cliente	
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I		1.00	Cliente	
REP	WL10W30HD	ACEITE WOLF 10W30		6.00	Cliente	
REP	1008014REB	EMPACADURA MANIFOLD ESCAPE CHANGAN F70		1.00	Cliente	
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1.00	Cliente	
REP	F1109108-BU01	FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F70		1.00	Cliente	
REP	F8119030-BU02	FILTRO POLEN AIRE A/C CHANGAN F70		1.00	Cliente	
MO	03	CAMBIO FILTRO DE GASOIL		0.50	Cliente OMAR JOSE TORIN GOYO	
MO	06	REEMPLAZO FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO AIRE		0.50	Cliente OMAR JOSE TORIN GOYO	
MO	82	REVISION GENERAL		1.00	Cliente OMAR JOSE TORIN GOYO	
MO	95	REEMP. FILTRO DE GASOIL ADIC		0.50	Cliente OMAR JOSE TORIN GOYO	
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE		1.00	Cliente OMAR JOSE TORIN GOYO	
MO	100-EDM	REEMPLAZO DE EMPACADURA MANIFOLD		7.00	Cliente OMAR JOSE TORIN GOYO	
MECANICA	2930	ANUL	25/04/2023	27/04/2023	62.311	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.:		Correc.:				
CLIENTE MANIFIESTA QUE SIGUE BOTE DE ACEITE, TODA LA PARTE DE ABAJO ESTA MANCHADA Y DEJA EL PISO MANCHADO, VE VALVULA PCV HUMEDECIDA, BOTA UN POQUITO DE HUMO EN LAS MAÑANAS COMO BLANCO						
		0,00				
MECANICA	2816	OK	11/04/2023	15/04/2023	61.257	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.:		Correc.:				
CLIENTE MANIFIESTA QUE NO PASA DE 2MIL REVOLUCIONES, SE LE APAGA, TIENE LUZ DE MOTOR ENCENDIDA, TIENE BOTE DE ACEITE POR UN TUBO CERCA DEL TURBO (SE NOTIFICO NOTIFICO AL CLIENTE AL MOMENTO DE REEMPLAZAR TURBO), LE FALTA ACEITE						
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1.00	Cliente	
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I		1.00	Cliente	
MO	04	LIMPIEZA/DESMONTAR Y MONTAR TANQUE GASOIL I		9.00	Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ	
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		1.00	Cliente OFICINA MEC	
TOT	T_O_T SOLDADUI	SOLDADURA DE TUBERIA DE GASOIL (TURBO)		1.00	Cliente	
MECANICA	2793	OK	05/04/2023	05/04/2023	60.446	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.:		Correc.:				
CLIENTE MANIFIESTA QUE PRESUME QUE LA BATERIA SE ESTE DAÑANDO YA QUE SE LE APAGA Y SE COMO LIQUIDO DE LA BATERIA, LE BOTA MUCHO HUMO AZUL CUANDO ESTA EN FRIO						
MO	33	SERVICIO DE SCANNER		1.00	Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ	
MECANICA	2467	OK	24/02/2023	24/02/2023	56.157	MÓNICA GUTIERREZ
Requer.:		Correc.:				
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / PRESENTA HUMEDAD POR VALVULA PCV Y BOTE DE ACEITE QUE ESTA MANCHANDO EL PISO						
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1.00	Cliente	
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I		1.00	Cliente	
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1.00	Cliente	