



DEPARTAMENTO DE SERVICIO
CONTROL DE RECEPCION
ORDEN ESPECIAL

Nº 0641

O.R. 1042

O.R. Anteri

Técnico: Luis Bracho

Fecha: 23/11/2023 Hora: Cliente: Edgar Torres. (Helen Suarez)

Rif: 5667179 Nif: OK Vehículo: CS15. Fecha de Venta: 17/08/22

Placa: AB235WR. Serial: LS5A3DSE5PD910271 Kms: 12444.

Teléfonos: 04248665444 Dirección: Pto La Cruz Edo Arzobispo.

- Revisión: 1000
- Revisión: 5000
- Revisión: 10000
- Revisión: 15000
- Revisión: 20000
- Revisión: 25000

- Revisión: 30000
- Revisión: 35000
- Revisión: 40000
- Revisión: 45000
- Revisión: 50000
- Revisión: 55000

- Revisión: 60000
- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
- CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIAR FILTRO DE AIRE
- REVISION DE FRENOS GENERALES
- MANTENIMIENTO VALVULA PCV



Actualización CS15. por Perdida de Potencia.

VIN: LS5A3DSE5PD910271

Por la presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos ó materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él, en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. Tambien concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo aqui descrito por las calles, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo. Reconozco que la operación es estrictamente de contado.



RIF: J-502043160

Recibido por


Control de Calidad

Entregado por

- GATO
- CAUCHO DE REPUESTO
- LLAVE DE RUEDA

- ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
- ANTENA
- TRIANGULO DE SEGURIDAD

- RADIO REPRODUCTOR
- EXTINTOR
- TAPA DE GASOLINA



Detalles: Benquito Blanco.