

TRACTO AUTO MARACAY, C.A
SERVICIO

ORDEN DE REPARACION
621

Página 1 de 1
Fecha: 12/12/2023
Hora: 04:05 pm
YARITZA NOGUERA

Procedencia: Cliente

Emisión: 12/12/2023 15:49:39 Prometido: 12/12/2023 23:49:36

Cliente: MATISSIEL DA AGUIAR CABRAL CI/RIF: V-12991151

Tifs.: MOV (0414) 0524760

Dirección: CALLE ANA LUISA LLOVERA CASA NRO 07, URB MISION DE LOS ANGELES, CALABOZO, GUARICO, VENEZUELA.

Modelo: ALSVIN - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE9PD926295 Motor: P3CT511839 Año: 2023 Placa: AC554XF

Kilómetros: 1218 Fecha Venta: 07/11/2023 Color: PLATA

Asesor: ALBANY DANIELA BOLIVAR HERNANDEZ

Tifs. Dpto.:

Trabajo: 1


Percepción del Cliente

Diagnóstico

NO MARCA GASOLINA
CLIENTE LLENO FULL LA AGUJA NO SE MOVIO
DE REPENTE VA MANEJANDO Y LA AGUJA CAE

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan el vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo


Recibido por


Aprobado por el cliente

