

TRACTO AUTO MARACAY, C.A  
SERVICIO

ORDEN DE REPARACION  
608

Página 1 de 1  
Fecha: 07/12/2023  
Hora : 11:12 am  
YARITZA NOGUERA

Procedencia: Cliente

Emisión: 07/12/2023 10:44:16 Prometido: 07/12/2023 18:44:12

Cliente: TRACTO AUTO MARACAY, C.A CI/RIF: J-50275901-8

Tifs.: MOV (0243) 3000455

Dirección: AV BOLIVAR C/C AV PRIMERA NORTE SUR LOCAL PARCELAS NRO A1- Y A-2 URB SAN  
JACINTO, MACACAY, GIRARDOT, EDO. ARAGUA, VENEZUELA.

Modelo: BENNI E STAR - BENNI E STAR

Carrocería: LS6A3E034PB116022 Motor: NELJ015780 Año: 2023 Placa: AB259YR

Kilómetros: 194 Fecha Venta: 28/11/2023 Color: BLANCO

Asesor: ALBANY DANIELA BOLIVAR HERNANDEZ

Tifs. Dpto.:

**Trabajo: 1**


Percepción del Cliente

Diagnóstico

BOTE DE GRASA EN LA RUEDA DELANTERA DERECHA

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

  
Recibido por

  
Aprobado por el cliente