

**TRACTO AUTO MARACAY, C.A**  
**SERVICIO**

**ORDEN DE REPARACION**  
**627**

Página 1 de 1  
Fecha: 22/12/2023  
Hora: 08:28 am  
BOLIVAR HERNANDEZ

Procedencia: Cliente

Emisión: 13/12/2023 16:05:45 Prometido: 13/12/2023 23:59:59

Cliente: INCISAN FIRE, C.A. CI/RIF: J-30753813-9

Tifs.: MOV (0414) 9539555

Dirección: AV. ESTE-OESTE N° 5 ENTRE AVENIDA 63 Y 64 EDIF IOI PISO 1 LOCAL S/N ZONA INDUSTRIAL, MUNICIPAL  
NORTE, VALENCIA, CARABOBO, VENEZUELA.

Modelo : KAICENE F704X2 - KAICENE F704X2 (G)

Carrocería: LSCBBZ2TXPG603172 Año: 2022 Placa: A93BJ3P

Kilómetros: 87610 Fecha Venta: 14/06/2022 Color: BLANCO

Asesor: ALBANY DANIELA BOLIVAR HERNANDEZ

Tifs. Dpto.:

OBSERVACIONES: repuestos de garantía de cortesía especial

**Trabajo: 1**

Percepción del Cliente

Diagnóstico

APROBACION ESPECIAL "AUTORIZACION DE CORTESIA POR PARTE DE GARANTIA"  
REPARACION DE MOTOR  
REPUESTOS POR PARTE GARANTIA

AUTORIZACION DE CORTESIA ESPECIAL POR  
PARTE DE RICHARD CAMEJO  
PARA LA REPARACION DEL MOTOR  
SOLO REPUESTOS SIN %

Cliente

REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	6,00

Garantía Planta

REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	7,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR CHANGAN F70	1,00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO RODAMIENTO DELANTERO	1,00

*Coginete trasero*

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

Recibido por

Aprobado por el cliente