

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2023

Placa: AB226WR Carrocería: LS5A3DSE3PD910317

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor	
MECANICA	4586	OK	11/12/2023		11,125	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA QUE EL VIDRIO DEL PILOTO NO BAJA, INDICA RUIDO COMO TRABADO					Correc.:		
						0.00	
MECANICA	4566	ANUL	08/12/2023	12/12/2023	11,125	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA QUE EL VIDRIO DEL PILOTO NO BAJA, INDICA RUIDO COMO TRABADO					Correc.:		
						0.00	
MECANICA	2759	ANUL	03/04/2023	03/04/2023	6,503	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE FRENO Y DE RUEDA TRASERA DERECHA / RUIDO EN PARTE TRASERA IZQUEIRDA AL PASAR POR TERRENO IRREGULAR O DESNIVEL					Correc.:		
						0.00	
MECANICA	1868	OK	26/12/2022	14/02/2023	4,268	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022					Correc.:		
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA			0.40	Garantía Planta	CRISTIAN FLORES
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA			0.30	Garantía Planta	CRISTIAN FLORES
MECANICA	1862	OK	26/12/2022	27/12/2022	4,255	MICHEL RODRIGUEZ	
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS/ CALIBRACION DE BUJIAS					Correc.:		
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente	
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente	FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2.50	Cliente	CRISTIAN FLORES
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente	OFICINA MEC.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2023

Placa: AB226WR Carrocería: LS5A3DSE3PD910317

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4066	OK	29/09/2023	29/09/2023	9,589	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE PRESION DE NEUMATICOS ENCENDIDA Y HACE REFERENCIA A LOS CAUCHOS DELANTEROS , REVISAR SI LE FALTA AIRE O TIENE ALGUN CLAVO, EL PENDRIVE LE DEJO DE FUNCIONAR EN REPRODUCTOR						
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0.67	Cliente ROGER ANGULO
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			0.98	Cliente EDWIN GODOY
MECANICA	2571	ANUL	08/03/2023	09/03/2023	6,128	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA LUZ DE NEUMATICO ENCENDIDA , Y EN OPORTUNIDADES AL CRUZAR EN ESTACIONAMIENTO O CALLE ANGOSTA Y TIENES QUE GIRAR DIRECCION ENCIENDE LUZ DE ANTIDERRAPE Y SE PONE UN POCO DURA LA DIRECCION/ AL RODAR SE SIENTE UN SONIDO MINIMO EN LA RUEDA TRASERA LADO CHOFER AL PASAR POR POLICIA ACOSTADO O EN TERRENO IRREGULAR						
					0.00	
MECANICA	1436	ANUL	03/11/2022	03/11/2022	2,572	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA PENDRIVE NO ESTA REPRODUCIENDO						
					0.00	
MECANICA	1245	ANUL	07/10/2022	07/10/2022	2,051	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO ENCENDIO LUZ DE ANTIDERRAPE						
					0.00	
MECANICA	1032	OK	12/09/2022	12/09/2022	1,180	MONICA GUTIERREZ
Requer.: INSPECCION 1000 KM						
MO	35	LAVADO VIP			1.00	Cliente JUAN ANGULO
MO	508	INSPECCION 1000 KM			1.00	Cliente JUAN ANGULO
MECANICA	794	OK	12/08/2022	12/08/2022	23	MONICA GUTIERREZ
Requer.: JUEGO DE ALFOMBRAS, PAPEL AHUMADO NANOCERAMICO						
REP	AC-000021	ALFOMBRA UNIVERSAL DE PISO (JUEGO)			1.00	Cliente
REP	AC-000048	KIT PAPEL AHUMADO NANOCERAMICO			1.00	Cliente
MECANICA	766	OK	09/08/2022	26/08/2022	13	MONICA GUTIERREZ
Requer.: PDI						
MO	24	INSPECCION DE VEHICULOS NUEVOS PDI			1.00	Cliente DEIVIS QUERALES
MO	35	LAVADO VIP			1.00	Cliente JUAN ANGULO
MECANICA	335	OK	30/07/2022	04/08/2022	0	ELISMAR LEAL
Requer.:						
TOT	TOT-PDI-77SUV	SERVICIO DE PDI Y LAVADO SUV			1.00	Cliente