

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1

Fecha: 15/01/2024

Hora: 08:32 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Orden de Servicio Nro. S1 - 4786

Procedencia:

Emisión: 15/01/2024 08:34:14 Prometido: 15/01/2024 16:34:10

Cliente: JOSE ARGAHIN PARRAGA MEZA Ced/Rif: V-9624665

Tifs.: MOV (0414) 5504080

Modelo: CS15 - CS15

Fabricación: LS5A3DSE3PD910317 Carrocería: LS5A3DSE3PD910317 Motor: N3CV506959 Placa: AB226WR

Kmts.: 12378 Fecha Venta: 31/08/2022 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE3PD910317

Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CLIENTE MANIFIESTA QUE EL VIDRIO DEL PILOTO NO BAJA, INDICA RUIDO COMO TRABADO


* Reemplazo de mecanismos de subida y baja vidrio lado chofer.
El que tenía no funcionaba, actuaba pero no tenía fuerza
para subir ni bajar.

LS5A3DSE3PD910317

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00

Cr...



OBSERVACIONES: GARANTIA REEMPLAZO DEL ELEVA VIDRIO

Wilgosdelina
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente