

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5
ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. S1 - 4607

Página 1 de 1
Fecha: 20/12/2023
Hora: 04:08 pm
WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia: Cliente Emisión: 14/12/2023 07:54:34 Prometido: 14/12/2023 00:00:00

Cliente: LUIS JOSE CRESPO PONTE Ced/Rif: V-7425701

Tifs.: MOV (0414) 5716874

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE5PD913849 Motor: N3CT512028 Placa: AC264DL

Kmts.: 12574 Fecha Venta: 12/01/2023 Color: PLATA Año: 2023

Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Cliente

Repuestos

REP	3504130-BQ01	INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15	1.00
-----	--------------	---	------

Percepción del Cliente

CLIENTE MANIFIESTA QUE EN OPORTUNIDADES PASA SUICHE Y PISA FRENO PARA ENCENDER Y EL VEHICULO NO ENCIENDE LA PALANCA SE QUEDA COMO NEUTRALIZADA NO HACE NADA.



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: GARANTIA INTERRUPTOR DE FRENO


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente