

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



20	20231005-10			
	0231005-10	SISTEMAS TECNOLOGICOS ARCORP, C.A	J-41168449-0	500000002406
el Modelo F	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
2	2023-12-19	42675	CARACAS DISTRITO CAPITAL	DC231220MRC72447
de Salida C	Cludad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
12-20 S	S/D		0414-3798106	2023-12-20
		Código	Código (s) Técnico (s)	Cludad
		CHKS007		S/D
	de Salida (2023-12-19 de Salida Cludad 2-20 S/D	2023-12-19 42675 de Salida Cludad Estado 2-20 S/D Código	2023-12-19 42675 CARACAS DISTRITO CAPITAL

Descripcion de la Falla

VERIFIÇACION DE PAR DE APRIETE (TORQUE) DE TORNILLOS DE FIJACION DE CAJA CARGA BOLETIN DE SERVICIO NRO. BO-003-2023

	İTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
	1	600001	•	М	TRABAJO ESPECIAL	2.00	24.00	-17-16-4	48.00
SUMATORIA TOTAL						4	48.00		

AUTORIZACION DEL CLIENTE: Para efectuar las reparacio les arriba mencionadas. Para probar este vehículo fuera del taller si fuere nacesario. Aceptado: FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gerente Repuestos	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza/de Carantil y para tal fin. ACENTADO Y FIRMADO:	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	•	48.00 00.00 00.00 48.00 07.68 55.68
Gerente de Servicio Gerente Repuestos 2023-12-19 Gerente Repuestos 2023-12-19 Fecha de Registro en el Sistema	FECHA DE SALIDA			

KAISHI MOTORS, C.A.