



CHANGAN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
A 18AWOI  
FALCON

VIPER

FALCON

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T8NG602275

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 1999ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2021-04-25

Seats 5






1003050ANA LT 20200916



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 13-12-2021  
Nombre del cliente: Cesar Eutimio Contreras Prongel  
Dirección: Av 15 cruce con calle 9 sector El Vigía local nro 9-57 El Vigía  
Teléfono Celular: 0414-7391322 Teléfono Fijo: \_\_\_\_\_  
Modelo del Vehículo: Maicene F70 4x4 VIN: LSCBB72T8NG602275  
Placa del Vehículo: A18AW01

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.



**ANDINA**  
MOTOR'S. C. A.

RIF J-50084357 7

★ LSCBB72T8NG602275 ★

**CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO**

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 1  
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1029



Orden de reparación

07/02/22

Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 2  
REVISION 5.000 KM.


CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4972

634  
Orden de reparación

07-06-22  
Fecha



  
Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 3.  
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.117

1196  
Orden de reparación

22-10-22  
Fecha

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 4  
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.191

1665  
Orden de reparación

22-02-23  
Fecha

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 5  
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 21504

2161

Orden de reparación

13-06-23

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 6  
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25.000

2387

Orden de reparación

14-08-23

Fecha

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 7  
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 31.824.

2802  
Orden de reparación



04/12/23  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 8  
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

# MINUTA

Item	Fecha	Placa	VIN	KM
6	11/11/2022	A47AU4T	LSCBBZ2T0MG697378	26966 ✓
7	11/11/2022	A06DP0K	LSCBBZ2T5NG602217	15562 ✓
8	11/11/2022	A18AW0I	LSCBBZ2T8NG602275	11046 ✓
9	11/11/2022	A03AL00	LSCBBZ2T6MG697403	42477 ✓
10	11/11/2022	A02AL60	LSCBBZ2T0MG697400	26770 ✓
11	11/11/2012	A42BC7H	LSCBBZ2T5PG603158	9087 ×
12	11/11/2022	A40BD3J	LSCBBZ2T2MG696586	33154 ✓
13	11/11/2022	A32DE4S	LSCBBZ2T0MG612670	62101 ✓
14	11/11/2022	A16AW5I	LSCBBZ2T4NG602337	20648 ✓
15	11/11/2022	A16AW7I	LSCBBZ2T2NG602336	25943 ✓
16	11/11/2022	A45AU5T	LSCBBZ2T8MG697497	22058 ✓
17	11/11/2022	A20A08R	LSCBBZ2T1MG696398	11570 ✓
18	11/11/2022	A55ED7G	LSCBBZ2T2NG602398	17856 ✓
19	11/11/2022	A17AW7I	LSCBBZ2T1NG602327	5525 ✓
20	11/11/2022	A61A00R	LSCBBZ2T8NG602308	17391 ✓
21	11/11/2022	A06DP3R	LSCBBZ2T5NG602203	5950 ✓
22	11/11/2022	A24AC7X	LSCBBZ2T3NG602393	42043 ✓
23	12/11/2022	A49AU8T	LSCBBZ2T6MG697482	86550 ✓
24	12/11/2022	A56D07R	LSCBBZ2T5NG602296	11078 ✓
25	12/11/2022	A48AU6T	LSCBBZ2TXMG697436	46041 ✓
26	12/11/2022	A16AW2I	LSCBBZ2T8NG602292	11072 ✓
27	12/11/2022	A03AL20	LSCBBZ2T5MG697280	23178 ✓
28	12/11/2022	A07DE7S	LSCBBZ2T4MG696900	56628 ✓
29	12/11/2022	A65ED7G	LSCBBZ2T4NG602161	59303 ✓
30	12/11/2022	A49AU0T	LSCBBZ2T6MG697420	8862 ✓
31	12/11/2022	A46AU2T	LSCBBZ2T7MG697457	15408 ✓
32	12/11/2022	A40BD6J	LSCBBZ2T7MG696504	52674 ✓
33	14/11/2022	A06DP4K	LSCBBZ2T9NG602320	48688 ✓
34	14/11/2022	A06AW1U	LSCBBZ2T9MG696200	59941 ✓
35	14/11/2022	A34BA1N	LSCBBZ2T6MG697434	40991 ✓
36	14/11/2022	A78BD0J	LSCBBZ2T5MG696615	33863 ✓
37	14/11/2022	A70BJ1P	LSCBBZ2T5PG603306	6957 ✓
38	14/11/2022	A54BD0J	LSCBBZ2T9MG697377	75002 ✓
39	14/11/2022	A42BD0J	LSCBBZ2T2MG696507	36525 ✓
40	14/11/2022	A07DP7K	LSCBBZ2T5NG602329	16702 ✓

NO

Rif. J-50025049-5

Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este, Caserío Las Piedras.  
Yaritagua - Edo. Yaracuy





USOW CULIUMA  
RECTIFICADORA Y AUTOPARTES  
HUZCAT, C.A.

RIF. J402335237

RECONSTRUCCION, REPARACION Y RECTIFICACION DE MOTORES A GASOLINA Y DIESEL, RECTIFICACION DE BIELAS FABRICACION Y RECONSTRUCCION DE PIEZAS PARA MAQUINARIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES

Domicilio Fiscal: AV. 03 ESQUINA CON CALLE 4 LOCAL N° 3-150, Urb. LA FLORIDA EL VIGIA, EDO. MÉRIDA  
CORREO: recti\_huzcar@hotmail.com TELÉFONO: (0414) 436.08.69 / (0414) 718.79.70

FACTURA	
Nº	0776

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	14	12	2023

Nombre y Apellido o Razón Social: Andina Motors CA.

Domicilio Fiscal: Av. Bolivar Sur América el Vigia

RIF: J 50084357-7 Condiciones de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	% ALI-CUOTA	Precio Unitario	TOTAL Bs.
1	Mantenimiento de Camara Compra y cambio de gomas			3204

NUMERO DE CONTROL <b>00 - 000876</b>	SUB - TOTAL Bs. <b>3204</b>
	ADICIONES, DESCUENTOS, BONIFICACIONES Bs.
	MONTO EXENTO Bs.
BASE IMPONIBLE Según Alicuota ( )Bs. <b>3204</b>	IVA 16% Bs. <b>512,64</b>
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA	TOTAL A PAGAR Bs. <b>3716,64</b>

LITOGRAFÍA MODERNA, C.A. Telf.: (0275) 881.20.30 - RIF. J -29544352-8 N° PROVIDENCIA: SENIAT/05/00208 de Fecha 12/02/2008 Número de Control desde el N° 00-000851 Hasta el N° 00-001100 Numero de Factura Desde el N° 0751 Hasta el N° 1000 - Fecha de elaboración: 10/08/2023

ORIGINAL 35,6262 09,93¢