



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AD320BF		2023612-06	DAVID ADOLFO GUZMAN SALAZAR	V-9416107	500000002425
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2024-01-02	13	CALLE SUBIDA DE ORIPOTO. EDIF SAN GABRIEL. PISO 5. APT B-5-1. URB ORIPOTO EL HATILLO	DC240110RMRC72468
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE7FD911986	2024-01-10	-	-	04241993105	2024-01-10
Concesionario	Código		Código (s) Técnico (s)		Ciudad
KAISHI MOTORS CA	CHKS007				-

Descripción de la Falla
 FALLA DE ENCENDIDO EN LAS MAÑANAS , FALTA DE FUERZA EN SUBIDA, REVISION BUJIAS FUERA DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01		R	BUJIA ALSVIN / CS15	4.00	04.40	17.60
2	CS1501090		M	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	24.00	09.60
SUMATORIA TOTAL							27.20

SRO AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002425 FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gerente Repuestos 2024-01-02 Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	09.60 17.60 00.00 27.20 04.35 31.55
		ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:		

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50089403-1
 - Servicios