

Sevlar

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 08/01/2024
Hora: 07:57 am

Orden de Servicio Nro. S1 - 4728

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia: Emisión: 08/01/2024 07:59:34 Prometido: 08/01/2024 15:59:29

Cliente: TESTIGOS DE JEHOVA DE VENEZUELA Ced/Rif: J-00246531-0 Tifs.: MOV (0424) 5755071

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE6PD915061 Carrocería: LS5A2ASE6PD915061 Motor: N3CT516282 Placa: AF659CS
Kmts.: 10127 Fecha Venta: 31/01/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE6PD915061

Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Percepción del Cliente

CLIENTE INDICA QUE TIENE LUZ DE BATERIA Y CHECK ENGINE ENCENDIDA, ANTERIORMENTE IBAN RODANDO Y SE APAGO EL VEHICULO, AUXILIARON LA BATERIA Y ENCENDIO MUY INESTABLE

P154200 Error de estado mecánico del generador actual
Se procesa a medir voltaje de batería se encuentra en 12.2 VT
al encender el vehículo el voltaje de batería baja 11.6 VT
Se sugiere el Reemplazo del Alternador

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: CLIENTE INDICA QUE TIENE LUZ DE BATERIA Y CHECK ENGINE ENCENDIDA, ANTERIORMENTE IBAN RODANDO Y SE APAGO EL VEHICULO

Wilgodelina
Asesor de Servicio o Garantía

X
Aprobado por el cliente