

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4856

GABRIELA CAMPOS

Emisión : 19/01/2024 09:06:13 Prometido : 19/01/2024 17:06:06

Tifs.: MOV (0414) 1575922

Procedencia :

Cliente : ZULMY DEL CARMEN LORENZO DE ALVARADO Ced/Rif : V-125

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T4PG727504 Carrocería: LSCBBZ2T4PG727504 Motor: 15-37051472 Placa: A05BE5J

Kmts.: 19091 Color: VERDE Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T4PG727504

Asesor : GABRIELA CAMPOS


Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CLIENTE COMUNICA QUE PRESENTA UNA FUGA, PRESUME SEA POR EL MULTIPLE O ESCAPE

☆ LSCBBZ2T4PG727504 ☆



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

OBSERVACIONES: GARANTIA TUBO RETORNO

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente