

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC281FL		20232903-29	EMILSY ROSIO MEDINA CHACON	V-7121536	500000002486
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-01-24	42549	CALLE COLINAS 2 CASA NRO 4 URB MAÑONGO RESIDENCIAS RUSTICANO GARDEN NAGUANAGUA CARABOBO	DC240130RMRC72530
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE3PD914126	2024-01-30	-		0412-2853226	2024-01-30
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla
 SE REALIZO CARGA DE BATERIA Y EL VEHICULO ENCENDIO CARGA MENOR 12V DESPUES DE LA CARGA 12.55V , SE REALIZO PRUEBAS EN ALTERNADOR PARA VERIFICAR ALTERNADOR CON MIDTRONICS Y MULTIMETRO DANDO COMO RESULTADO 12.01 V A 11.89 SE RECOMIENDA SUSTITUCION DE ALTERNADOR

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	3701010-H11		R	CONJUNTO DE ALTERNADOR CS15 / ALSVIN 1.5	1.00	240.00	240.00
2	B51101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
SUMATORIA TOTAL							268.80

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración	500000002486	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 28.80 Total Repuestos 240.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 268.80 Impuesto 43.01 Total General 311.81
--	--------------	---	--