



ANDINA

MOTOR'S, C. A.

RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-006149

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

FACTURA Nro. 0000005756

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 15/02/2024

Vencimiento: 15/02/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS
PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUAY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 , MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	94.506,02	94.506,02
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	2.992,25	2.992,25
MO	Mano de Obra	1,00	52.813,99	52.813,99
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,2609 según la tasa del BCV al 15-02-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:	4.145,30	Subtotal BS:	150.312,26	
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00	
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	4.145,30	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	150.312,26	
IVA 16,00% USD:	663,25	IVA 16,00% BS:	24.049,96	
Total Neto Factura USD:	4.808,55	Total Neto Factura BS:	174.362,22	
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00	
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00	
Monto Total a Pagar USD:	4.808,55	Monto Total a Pagar BS:	174.362,22	

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS BS CON 22/100 CENTIMOS



ANDINA

MOTOR'S, C. A.

RIF. J-50084357-7

SRG 5000000 2500 / SRG 5000000 2508 / SRG 50000002513 / SRG 5000000 2514 / SRG 5000000 2515

Empresa

Cliente

GRAFIFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. 5-123 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida
Tel.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-005651 HASTA EL Nº 00-006650 - Fecha de Emisión 23-11-2023
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 29/01/2024 09:04:58 Prometido : 29/01/2024 19:00:00

Cliente : SEFORA VIRGINIA BORRERO PINEDA Ced/Rif : V-17057200 Tifs. : MOV (0424) 7169230 , OFI (0424) 7169230

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería : LSCBBZ2T7NG602350 Motor: 15-36031224 Placa: A62AO6R

Kmts : 30016 Fecha Venta: 09/05/2022 Color: GRIS Año: 2022


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCAÁN RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Repuestos</u>			
REP	1006011RAA	EMPACADURA TAPA VALVULA F70	1,00
REP	1003050FNA	EMPACADURA DE CAMARA CHANGAN F70	1,00
REP	12501	EMPAQUE CUERPO DE ACELERACION	1,00
<u>Mano de Obra</u>			
MO	P20101039	JUNTA DE LA TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
<u>T.O.T.</u>			
TOT	TOT080	MTTO A CAMARA, ASENTAR VALVULAS	1,00

Percepción del Cliente

REV CUESTA PARA ENCENDER EN FRIO
GRADUAR FRENO DE MANO



TECNICO: Douglas Aseenciu

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

FIRMA: _____



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MA MOTOR VEHICULOS Y PARTES S.A.

Placa A62A06R	N° Póliza	Fecha Vta 2022905-09	Nombre del Cliente SEFORA VIRGINA BARRERO PINEDA	N° Cédula Identidad - RIF V-17.057.200	Nro. 50000002508
Modelo Vehículo F704X4	Año del Modelo 2022	Fecha Creación 2024-01-29	Kilometraje 30025	Dirección	Nro. De Autorización RC240207RMCTRC62547
VIN - Serial Completo LSCBBZTT7NG602350	Fecha de Salida 2024-02-08	Ciudad	Estado	Teléfonos 0424-7169230	Fecha Autorización 2024-02-07
Concesionario ANDINA MOTORS CA			Código CHAM006	Código (s) Técnico (s)	Ciudad

Descripción de la Falla

*SE PROCEDE A REALIZAR LA REVISIÓN DE LA UNIDAD MIDIENDO COMPRESIÓN Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE CIL1:280 CIL2:290 CIL3:300 CIL4:240 *DEBIDO A LA BAJA COMPRESIÓN SE DESMONTA LA CÁMARA PARA HACER PRUEBA HIDROSTÁTICA Y EFECTIVAMENTE TIENE FUGA POR ASIENTOS DE LAS VALVULAS CIL 1-2-4 *SE REALIZA LA MEDICIÓN DE LAS CAMISAS Y ESTÁN DENTRO DEL RANGO NORMAL (VER FOTOS) *SE ENVIA CÁMARA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ASENTAR LAS VALVULAS *UNA VEZ INS TALADA LA CÁMARA YA CON LOS ASIENTOS NUEVOS SE REALIZA PRUEBA DE COMPRESIÓN Y SE OBSERVA QUE TODOS LOS CILINDROS ESTÁN EN EL RANGO NORMAL POR LO QUE SE CORRIGE LA FALLA (VER VIDEOS)

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1006011RAA	10199	R	EMPACADURA TAPA VALVULA CHANGAN F70	1.00	45.10	45.10
2	1003050FNA	10199	R	EMPACADURA DE CAMARA CHANGAN F70	1.00	61.60	61.60
3	P20101039		M	JUNTA DE LA TAPA DE LA CÁMARA DE VALVULAS	0.70	24.00	16.80
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	24.00	168.00
5	1300156		C	EMPAQUE CUERPO DE ACELERACION	1.00	04.48	04.48
6	1300002		T	ASENTAR CAMARA	1.00	60.00	60.00
SUMATORIA TOTAL						355.98	

SRG 500000002508

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: _____

FECHAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____
 2024-01-29
 Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema _____

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba presentado fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.
 ACEPTADO Y FIRMADO: _____
 FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra 184.80
 Total Repuestos 106.70
 Total Otros Gastos 64.48
 Sub-Total 355.98
 Impuesto 56.96
 Total General 412.94

36.2609
12.90815
150.31286
48.5308

10101039
10101035