

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	974	OK	16/09/2022		18.554	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: UNIDAD NO AVANZA LLEGO EN GRUA						
Correc.:						
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN			1,00	Ciente
MECANICA	926	OK	02/09/2022	02/09/2022	18.100	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE LOS 15.000 KM						
Correc.:						
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Ciente JAVIER GONZALEZ
MO	0016	REVISION DE LOS 20.000 KMS			5,00	Ciente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Ciente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0074	SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIPI 20,00			20,00	Ciente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0076	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			1,00	Ciente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	907	OK	31/08/2022	02/09/2022	18.100	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM						
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						
REEMPLAZO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE						
SERVICIO DEL EGR, DPF, SISTEMA DE ADMISION,						
INTERCOOLER						
Correc.:						
REP	019	LIQUIDO REMOVEDOR SISTEMA ADMISION EGR DPF			1,00	Ciente
REP	15284	LIMPIA CARBURADOR SQ			1,00	Ciente
REP	FS1251	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO FS1251			1,00	Ciente
REP	4000014	FILTRO DE ACEITE			1,00	Ciente
REP	10DIESEL0010	ACEITE 15W40 DIESEL			6,00	Ciente
MECANICA	866	OK	12/08/2022	15/08/2022	16.489	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION GENERAL						
Correc.:						
MO	DIAGNOS-ELEC	DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER)			24,00	Ciente MARIO TORRES
MECANICA	736	OK	07/07/2022	14/07/2022	14.338	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISAR UNIDAD SE APAGA EN VIAJE						
Correc.:						
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN			1,00	Garantía Planta
MO	P20101110	CONJUNTO DE FILTRO DIESEL			0,49	Garantía Planta FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	700	OK	29/06/2022	29/06/2022	13.966	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 15.000 KM						
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						
REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLES						
REEMPLAZO FILTRO DE AIRE						
Correc.:						
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F			2,00	Ciente
REP	4000014	FILTRO DE ACEITE			1,00	Ciente
REP	10DIESEL0010	ACEITE 15W40 DIESEL			6,00	Ciente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Ciente
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Ciente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	0038	REVISION DE LOS 15.000 KMS			5,00	Ciente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Ciente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	480	OK	02/05/2022	03/05/2022	9.660	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA PCV						Correc.:
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		1,00	Cliente
REP	33472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		1,00	Cliente
REP	33647		FILTRO DE COMBUSTRIBLE		1,00	Cliente
REP	4000014		FILTRO DE ACEITE		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE 15W40 DIESEL		6,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0014		REVISION DE LOS 10.000 KMS		5,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	479	OK	02/05/2022	03/05/2022	9.660	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA PCV						Correc.:
MO	0006		COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)		3,00	Cliente HENRY RICO
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente HENRY RICO
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente HENRY RICO
MO	05289		REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		1,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	472	ANUL	02/05/2022	02/05/2022	9.660	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA PCV						Correc.:
						0,00
MECANICA	361	OK	22/03/2022	22/03/2022	5.142	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 5000 KMS REV. EL CROCHE CUANDO AGARRA CARRETERA EL CLIENTE EL CROCHE SE PONE DURO Y AL APLICAR HASTA EL FINAL SE SIENTE EL DISCO DESLIZANDO Y EN OCASIONES SE ESCUCHA UN PEQUEÑO SUMBIDO REVISAR FLUIDOS						Correc.:
REP	33472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		1,00	Cliente
REP	33647		FILTRO DE COMBUSTRIBLE		1,00	Cliente
REP	51342		FILTRO ACEITE WIX CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE 15W40 DIESEL		6,00	Cliente
MO	0002		REVISION DE LOS 5.000 KMS		5,00	Cliente HENRY RICO
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente HENRY RICO
MO	DIAGNOS-ELEC		DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER)		3,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	296	OK	18/02/2022	18/02/2022	2.299	LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ
Requer.: REVISION 1000 KM						Correc.:
MO	0005		REVISION DE LOS 1.000 KMS		1,00	Exonerado HENRY RICO
MECANICA	272	ANUL	07/02/2022	09/02/2022	97	LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ
Requer.: INSTALACION DE DEFENSA INSTALACION TURBO TIMMER INSTALACION FILTRO TRAMPA DE AGUA						Correc.:
						0,00

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	258	OK	28/01/2022	28/01/2022	45	ELIZABETH CECILIA CABRERA SANABRIA
Requer.: INSTALACION DE TURBO TIMER CAJON Y BANDEJA DE PISO						Correc.:
REP	BDJF70	BANDEJA DE PISO ORIGINAL CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	CPT-F70	CAJA PROTECTOR DE CAJA CARGA			1,00	Cliente
REP	TM-5465	TURBO TIMER PRO TEMPORIZADORES			1,00	Cliente
MO	LAB-TM-5465	INSTALACION TURBO TIMMER			5,00	Cliente RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE
MECANICA	97	OK	09/11/2021	11/11/2021	40	ORMELYS CARDOZO
Requer.: ACONDICIONAMIENTO UNIDAD NUEVA						Correc.:
MO	0001	ACONDICIONAMIENTO			1,00	Exonerado RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Exonerado JAVIER GONZALEZ